

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
| | | | VW/GOL 1.0 | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | MOTOR OBSERVADO | COR |
| 2009 | 2010 | | | PRATA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| ALCOOL/GASOLINA | | | 149011 | 0 |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| ILHOTA | SC | SC | | |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA, DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA


ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|---|-------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | DANIFICADA |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO |  | |









LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO |  | |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| COLUNA A-B MOTORISTA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| COLUNA B-C MOTORISTA |  | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | GRAVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA |  | |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TECNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTOS

FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (EDSON GONÇALVES DE MATOS)