



CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			JEEP RENEGADE LNGTD
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	AT D
2016	2016		MOTOR OBSERVADO
COMBUSTÍVEL			COR
DIESEL			PRETA
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
PORTO VELHO	RO	RO	167207
			PATIO VISTORIA
			RENAVAM

Observações:

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLACA DIANTEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETIQUETA ETA DA COLUNA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	<input checked="" type="checkbox"/>	
NÚMERO DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
NÚMERO DO CHASSI	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	<input checked="" type="checkbox"/>	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA CENTRAL DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	
COLUNA C DIREITA	<input checked="" type="checkbox"/>	



COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA	✓	
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	✓	
COLUNA C ESQUERDA	✓	

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE	✓	
PAINEL TRASEIRO	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	✓	
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	✓	
CAIXA DE AR DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	✓	
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	
PAINEL CORTA-FOGO	✓	
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	✓	
CAIXA DE AR ESQUERDA	✓	
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	✓	
BLINDAGEM	✓	

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL	✓	
PARECER TÉCNICO	✓	
LEILÃO	✓	
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✓	
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE	✓	
SEGURANÇA FINANCEIRA	✓	

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO



LATERAL DIREITA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA



FOTOS


ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA




CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)