

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                        |                 |             |                        |              |
|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO           |              |
|                        |                 |             | <b>VOLKSWAGEN POLO</b> |              |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | SEDAN 1.6              |              |
| <b>2008</b>            | <b>2009</b>     |             | MOTOR OBSERVADO        | COR          |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             |                        | <b>PRETA</b> |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | KILOMETRAGEM           | RENAVAM      |
|                        |                 |             | <b>259962</b>          |              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA         |              |
| <b>COLOMBO</b>         | <b>PR</b>       | <b>PR</b>   |                        |              |

**Observações:**

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA, COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA  
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR, COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA  
CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL- RENAJUD

**ESTADO AGREGADOS**

|                                        |                                                                                     |                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA                      |    |                                      |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR            |   |                                      |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI           |  |                                      |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS        |  |                                      |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO        |  | COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA |

**LONGARINAS**

|                                |                                                                                     |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA  |  |                     |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  |                     |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA   |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO  |  |                     |

**COLUNAS**

|                       |                                                                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA B-C MOTORISTA  |  |  |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  |  |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  |  |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

|                                   |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA   |  |                     |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA  |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA    |  |                     |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA   |  |                     |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR         |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA    |  |                     |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA     |  |                     |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

|                                  |                                                                                    |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |   |  |
| PARECER TECNICO                  |   |  |
| LEILÃO                           |   |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |   |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |   |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (JORGE LUIZ DOS SANTOS VIEGAS)