

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN VOYAGE	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2009	2010			PRATA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCOOL/GASOLINA			168936	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:

ASSOALHO DANIFICADO
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
PARA BRISA SEM GRAVAÇÃO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		SEM GRAVAÇÃO
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)