

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	I/CHEVROLET CLASSIC LS	COR
2014	2015		MOTOR OBSERVADO	CINZA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
GASOLINA/ALCOOL/GAS NATURAL			228741	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		




Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO GRAVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA A-B ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / COLUNA B-C ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA / VEÍCULO POSSUI KIT GNV / LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS





ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		DANIFICADA









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS


COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)