

BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 29/09/2025

Placa	Chassi	Chassi RIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	01506951-5	001264-5
2011	2012		Motor Observado	Cor
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	284952	BRANCA
ALCOOL/GASOLINA	1.0	Manual	Odômetro (KM)	Renavam
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
FIAT	UNO	WAY ECONOMY	3	Manual
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Ruim		---	Em circulação
Cidade Vitoria	Estado Vitoria	UF Vitoria	Patio Vitoria	
São Luís	MA	MA		

Observações:

ASSOALHO CENTRAL AVARIADO, TETO AVARIADO, CAIXA DE RODA COM PEQUENA AVARIA, COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA, ETIQUETA ETA DA COLUNA DANIFICADA, ETIQUETA ETA DO MOTOR DANIFICADA, CAIXA DE AR COM PEQUENA AVARIA.

Estado: Amazonas Código MOLICAR: 01506951-5 FIAT UNO WAY 1.0 8V EVO 2p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2012 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 909 Potência Máxima: 73 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO



LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Possui
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Possui
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Não Possui

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Necessita de Troca
PNEU ESTEPE	Necessário a Troca
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Possui



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 29/09/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Ruim
ENCOTO DE CABEÇA TRASEIRO	Não Possui
ESTOFADO	Ruim
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Simple
VEÍCULO LIGA	Sim
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Danificado
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Danificado
CAIXA DE AR	Danificado Reparável
COLUNA	Reparado com Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Reparado com Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Ruim
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Ruim
TETO	Danificado Reparável
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS


AIR BAG	Não Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Não Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Possui
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Não Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Possui
TRIANGULO	Não Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Manual
AR CONDICIONADO	Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Necessário a Troca
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO




RODA ESTEPE




MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL




ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO



TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (WESLEY KAYO SILVA NEVES)