

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			YAMAHA YBR150 FACTOR	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2021	2022			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

CHASSI AVARIADO
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A)
GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		
COLUNA DE DIREÇÃO		DANIFICADO
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		



FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS




HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA)