

Cliente: **CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**CPF / CNPJ: **35.626.178/0001-27**Dt. Pedido: **24/07/2026**Dt. Vistoria: **27/07/2026**Dt. Baixa: **27/07/2026**Local: **HUB (PE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BRADESCO SEGUROS**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****I - Dados do Veículo****STATUS AVARIAS:**

Placa: **QWH5555** Marca: **FORD** Modelo: **NEW ECOSPORT (FREESTYLE 1.5 12V AT6)** Cód. Molicar: **01621046-3**
Chassi: **9BFZB55S7L8812125** Motor: **Y2JCL8812125** Cor: **Cinza** Portas: **4** Ano/Modelo: **2019 / 2020**
Chassi BIN: **9BFZB55S7L8812125** Motor BIN: **Y2JCL8812125** Cor BIN: **CINZA** Combustível BIN: **ALCOOL/GASOLINA**
Câmbio: **AUTOMATICO** Combustível: **Gasolina** Renavam: **01218471678** KM: **146590** Cód. Fipe: **003438-0**

II - Observações BIN**Histórico de Leilão****Histórico de Sinistro**

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **IND. ADMINISTRATIVA.**

Não Verificado**Não Verificado****III - Acessórios****Manual do Fabricante****Chave Reserva**

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, FORRAÇÕES EM COURO,
AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO, ENGATE

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

V - Valores de Avaliação

Valor Molicar	Valor Fipe	Valor de Reparos (0%)	Depreciação (0%)	Sugestão Leilão (NAN%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Acessórios / Carroceria:	R\$ 0,00
--------------------------	----------

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Pára-Choque Traseiro; Porta Esquerda Dianteira; Porta Direita Dianteira; Pára-Lama Esquerdo; Grade; Pára-Lama Direito; Capô; Pára-Choque Dianteiro; Lateral Direita; Painel dianteiro; Longarina dianteira direita; Longarina dianteira esquerda; Caixa de roda dianteira direita; Caixa de roda dianteira esquerda; Air Bag motorista; Air Bag passageiro;

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria		Compartimento do Motor			
Sem Danos		Sem Danos			
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro		Encosto de Cabeça Traseiro		Estofado Passageiro	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Banco Traseiro		Estofado Motorista		Tipo de Estofado	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Estofado Traseiro				Banco Dianteiro Direito	
Sem Danos				Sem Danos	
				Banco Dianteiro Esquerdo	
				Sem Danos	
				Revestimento do Teto	
				Sem Danos	
				Revestimento Interno Laterais	
				Sem Danos	
Equipamentos					
Air Bag		Ar Condicionado		Cinto de Segurança	
Deflagrado		Sem Danos		Sem Danos	
Freios ABS		Macaco		Escapamento	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Pneu Estepe		Para-sol		Placa Dianteira	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Roda Estepe		Trava Elétrica		Triângulo	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Vidros Elétricos Dianteiros		Vidros Elétricos Traseiros		Veículo Modificado	
Sem Danos		Sem Danos		Não	
Estrutura					
Assoalho Central		Assoalho Porta Malas		Caixa de Ar	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Coluna Central Direita		Coluna Central Esquerda		Coluna Teto	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Longarina Dianteira		Longarina Traseira		Painel Corta Fogo	
Com Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Esquerda		Longarina Traseira		Painel de Instrumentos	
		Sem Danos		Sem Danos	
		Esquerda		Estrutura do Teto	
				Sem Danos	
Direita					
Longarina Dianteira					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo		Gravação Vidro Dianteiro		Gravação Vidro Traseiro	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Vidro Dianteiro		Vidro Traseiro			
Sem Danos		Sem Danos			
Caixa de Roda Dianteira		Caixa de Roda Traseira		Coluna Dianteira Esquerda	
Com Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Esquerda				Coluna Traseira Esquerda	
				Sem Danos	
				Lateral Traseira Esquerda	
				Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo					
Paralama Dianteiro Esquerdo		Porta Dianteira E		Porta Traseira E	
Sem Danos		Com Danos		Com Danos	
Pneu Traseiro E		Roda Dianteira		Roda Traseira	
Pneu Regular		Sem Danos		Sem Danos	
				Caixa de Ar	
				Sem Danos	
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda		Lanterna T. Direita		Gravação Para-brisa T.	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
				Para-brisa T. (vigia)	
				Sem Danos	
				Porta Malas	
				Sem Danos	
				Paracheque T	
				Com Danos	
Lateral Direita					
Retrovisor Direito		Gravação Vidro Dianteiro		Gravação Vidro Traseiro	
Sem Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Vidro Dianteiro		Vidro Traseiro			
Sem Danos		Sem Danos			
Caixa de Roda Dianteira		Caixa de Roda Traseira Direita		Lateral Traseira Direita	
Com Danos		Sem Danos		Sem Danos	
Painel Inferior Direito		Paralama Dianteiro Direito			
Sem Danos		Com Danos			
Porta Dianteira D		Porta Traseira D		Pneu Frente D	
Com Danos		Com Danos		Pneu Regular	
Pneu Traseiro D		Roda Dianteira			
Pneu Regular		Sem Danos			
Roda Traseira		Caixa de Ar			
Sem Danos		Sem Danos			
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Necessário Troca	Necessário Troca	Necessário Troca	Sem Danos	Bom
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Farol de Milha Direito
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	Com Danos
Farol de Milha Esquerdo					
Com Danos					
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Não Testado	Bom	Não Testado			

VII - Conservação**RUIM****VIII - Comentários****VEÍCULO POSSUI ENGATE PRA REBOQUE.****VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:****LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA;
PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO;****AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO DEFLAGRADOS, DEVIDO A COLISÃO FRONTAL.**

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9BFZB55S7L8812125



Foto do número do motor : Y2JC18812125



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor




Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)




Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda




Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia




Foto Forrações em Couro



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático




Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Pneu Dianteiro Direito




Foto Pneu Dianteiro Esquerdo




Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe




Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Grade



Foto Avaria Lateral Direita



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Porta Malas



Foto do Engate

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.