

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	FORD KA FLEX	
2012	2013		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	BRANCA
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CAMAÇARI	BA	BA		

Observações:

NÚMERO CHASSI FORA DOS PADRÕES DA FABRICANTE
HODÔMETRO DESLIGADO
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
COLUNA A DIREITA DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A)
CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		FORA DOS PADRÕES DA FABRICANTE
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA CENTRAL DIREITA		DANIFICADO(A)



COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



FOTOS


**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO**




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)