

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>I/NISSAN VERSA 16SV</b>	
			<b>FLEX</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2012</b>	<b>2013</b>			<b>PRATA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>GASOLINA/ALCOOL/GAS</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	<b>0</b>
<b>NATURAL</b>				
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>ILHOTA</b>	<b>SC</b>	<b>SC</b>		

**Observações:**

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
HODOMETRO INACESSÍVEL  
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR, DANOS/REPAROS  
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA  
VEÍCULO COM KIT GNV

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		COM NUMERAÇÃO ILEGÍVEL OU INCOMPLETA









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		







**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA





FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



---

VISTORIADOR (FERNANDO DOS SANTOS BIBIANO)