



PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102

| Placa               | Chassi          | Chassi BIN        | Codigo Molicar            | Codigo FIPE     |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                     |                 |                   |                           | 033082-5        |
| Ano Fabricação      | Ano Modelo      | Motor BIN         | Motor Observado           | Cor             |
| 2013                | 2013            |                   |                           | Branca          |
| Combustivel         | Motorização     | Tipo de cambio    | Odômetro (KM)             | Renavam         |
| Gasolina            | 2.0             | Automático        | 165108                    |                 |
| Marca               | Modelo          | Versão Veiculo    | Quantidades de portas     | Tipo de Direção |
| I/LAND ROVER        | EVOQUE          | PRESTIGE          | 5                         | Hidráulica      |
| Histórico de leilão | Status Itaú     | Chassi Remarcado? | Motivo Reprova/ Restrição | Situação Chassi |
| Não Possui          | Bom             |                   |                           | Em circulação   |
| Cidade Vistoria     | Estado Vistoria | UF Vistoria       | Patio Vistoria            |                 |
| Canoas              | RS              | RS                |                           |                 |

### Observações:


HISTORICO DE ROUBO E FURTO.
Estado: Rio Grande do Sul Código MOLICAR: 03101203-6 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PRESTIGE 2.0 TB-Si4 4p Gas. Ano Fabricação: 2013 Ano Modelo: 2013 Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1640 Potência Máxima: 240 CV













PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102










## ESTADO DO VEÍCULO

| PARTE DIANTEIRA                  |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|--|
| CAPÔ                             | Sem Danos            |  |
| FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO     | Funciona             |  |
| FAROL DE NEBLINA DIREITO         | Não Possui           |  |
| FAROL DE NEBLINA ESQUERDO        | Não Possui           |  |
| FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO    | Funciona             |  |
| GRADE                            | Sem Danos            |  |
| GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO | Preservada           |  |
| LANTERNA DIANTEIRA DIREITA       | Funciona             |  |
| LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA      | Funciona             |  |
| LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO | Possui               |  |
| PARA-CHOQUE DIANTEIRO            | Danificado Reparável |  |
| PARA-SOL                         | Possui               |  |
| VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS      | Funcionando          |  |

| PARTE TRASEIRA                  |                      |  |
|---------------------------------|----------------------|--|
| GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO  | Preservada           |  |
| LANTERNA TRASEIRA DIREITA       | Funciona             |  |
| LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA      | Funciona             |  |
| LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO | Possui               |  |
| PARA-CHOQUE TRASEIRO            | Danificado Reparável |  |
| PNEU ESTEPE                     | Meia-Vida            |  |
| PORTA MALAS                     | Sem Danos            |  |
| VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO       | Funcionando          |  |





PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102

## ESTADO DO VEÍCULO

| BANCOS E REVESTIMENTO       |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| ESCOSTO DE CABEÇA DIANTERIO | Bom   |  |
| ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO  | Bom   |  |
| ESTOFADO                    | Bom   |  |
| TIPO DE ESTOFADO            | Couro |  |

| LATERAL ESQUERDA            |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO | Preservada           |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO  | Preservada           |  |
| LATERAL TRASEIRA ESQUERDA   | Sem Danos            |  |
| PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO | Sem Danos            |  |
| PORTA DIANTEIRA ESQUERDA    | Danificado Reparável |  |
| PORTA TRASEIRA ESQUERDA     | Danificado Reparável |  |


| LATERAL DIREITA             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO | Preservada           |  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO  | Preservada           |  |
| LATERAL TRASEIRA DIREITA    | Danificado Reparável |  |
| PARALAMA DIANTEIRO DIREITA  | Danificado Reparável |  |
| PORTA DIANTEIRA DIREITA     | Danificado Reparável |  |
| PORTA TRASEIRA DIREITA      | Sem Danos            |  |

| ACIONAMENTO DO MOTOR |            |  |
|----------------------|------------|--|
| VEÍCULO COM CHAVE    | Possui     |  |
| TIPO DE CHAVE        | Presença   |  |
| VEÍCULO LIGA         | Sim        |  |
| CHAVE ORIGINAL       | Sim        |  |
| CHAVE RESERVA        | Não Possui |  |
| CÂMBIO ENGATA        | Sim        |  |

| ESTRUTURA                     |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| ASSOALHO CENTRAL              | Sem Danos |  |
| ASSOALHO DO PORTA MALAS       | Sem Danos |  |
| CAIXA DE AR                   | Sem Danos |  |
| COLUNA                        | Sem Danos |  |
| DANO ESTRUTURAL DO TETO       | Sem Danos |  |
| ESCAPAMENTO                   | Possui    |  |
| FUNILARIA                     | Bom       |  |
| LONGARINA                     | Sem Danos |  |
| REVESTIMENTO DO TETO          | Bom       |  |
| REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS | Ruim      |  |
| TAPETE                        | Bom       |  |
| TETO                          | Sem Danos |  |
| VEÍCULO MODIFICADO            | Não       |  |

| EQUIPAMENTOS                |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------|--|
| AIR BAG                     | Possui                           |  |
| BLINDAGEM                   | Não Possui                       |  |
| CHAVE DE RODA               | Não Possui                       |  |
| CINTO DE SEGURANÇA          | Possui                           |  |
| ESTADO DO AIRBAG            | Não Deflagrado                   |  |
| ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS | Não Possui                       |  |
| FREIOS ABS                  | Possui                           |  |
| TIPO DE BLINDAGEM           | Não Possui                       |  |
| TRAVA ELÉTRICA              | Funcionando                      |  |
| TRIANGULO                   | Possui                           |  |
| VIDROS ELÉTRICOS            | Dianteiro e Traseiro<br>Elétrico |  |
| AR CONDICIONADO             | Funciona                         |  |
| MANUAL DE INSTRUÇÃO         | Possui                           |  |
| MACACO                      | Possui                           |  |

| LATERAL DIREITA         |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| PNEU DIANTEIRO DIREITO  | Meia-Vida  |  |
| PNEU DIANTEIRO ESQUERDO | Meia-Vida  |  |
| PNEU TRASEIRO DIREITO   | Meia-Vida  |  |
| PNEU TRASEIRO ESQUERO   | Meia-Vida  |  |
| POSSUI CALOTAS          | Não Possui |  |
| RODA ESTEPE             | Sem Danos  |  |
| TIPO DE RODA            | Liga Leve  |  |





PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102

## **FOTOS**


















PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102


















PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102



















PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102

















PLENAVER VISTORIA VEICULAR CNPJ: 22.749.502/0001-52 (11) 5031-4102 Data:03/10/2025











