

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA RPN9G25	CHASSI 9C6RG7710P0005502	CHASSI BIN 9C6RG7710P0005502	MARCA/MODELO YAMAHA/FZ15 FAZER ABS	
ANO FABRICAÇÃO 2022	ANO MODELO 2023	MOTOR BIN G3T4E-005502	MOTOR OBSERVADO G3T4E005502	COR AZUL
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM 01331992220
CIDADE VISTORIA CAMAÇARI	ESTADO VISTORIA BA	UF VISTORIA BA	PATIO VISTORIA VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:

RESTRIÇÃO SINISTRO MEDIA MONTA + CHASSI AVARIADO + HODÔMETRO INACESSÍVEL + CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) + CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) + FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A) + GARFO DIANTEIRO DIREITO DANIFICADO(A) + GARFO DIANTEIRO ESQUERDO DANIFICADO(A) + GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO DANIFICADO(A) + LATERAL DIREITA DANIFICADO(A) + LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A) + MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A) + MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A) + PAINEL DE INSTRUMENTOS DANIFICADO(A) + TANQUE DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		DANIFICADO(A)
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO DIREITO		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		DANIFICADO(A)
TANQUE		DANIFICADO(A)
CARENAGEM ESQUERDA		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

FOTO EXTRA 1



45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO
DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



FOTOS

TANQUE



LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)