

Cliente: Banco Pan S/A

Dt. Pedido: 23/09/2025

Local:

Proprietário: ENTRADA

CPF / CNPJ: 59285411000113

Dt. Vistoria: 24/09/2025

Nº Contrato:

Cidade: RECIFE

DT. Baixa: 26/09/2025

UF: PE

RESULTADO



REPROVADO

I - Dados do Veículo			STATUS AVARIAS: P		
Placa:	Marca: FORD	Modelo: NEW FIESTA SEDAN (SE 1.6 16v(125cv)(Powershift))	Cód. Molicar:	01616706-5	
Chassi:	Motor:	Cor: Branca	Portas: 4	Ano/Modelo: 2013 / 2014	
Chassi BIN:	Motor BIN:	Cor BIN: BRANCA			
Câmbio: AUTOMÁTICO	Combustível: Alcool/Gasolina	Renavam:	KM: Digital N/V	Cód. Fipe: 003398-7	
II - Observações BIN			Histórico de Leilão		Histórico de Sinistro
Situacao: EM CIRCULACAO. Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO. Restricao 1: ALIENACAO FIDUCIARIA.			Não Possui		Não Possui
III - Acessórios			Manual do Fabricante		Chave Reserva
Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida			Não Possui		Não Possui
IV - Exame de Agregados					
A) Chapa suporte da numeração do chassi:			B) Numeração identificadora do Chassi:		
1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.			1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.		
C) Base da gravação da numeração do motor:			D) Numeração identificadora do motor:		
4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.			4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.		
E) Etiquetas On-line (ETA)					
- Compartimento do motor ORIGINAIS		- Batente da Porta ORIGINAIS		- Assoalho ORIGINAIS	
F) Gravação dos Vidros					
- Vidro dianteiro (Para-brisa) ORIGINAIS		- Vidro da porta dianteira esquerda ORIGINAIS		- Vidro da porta dianteira direita ORIGINAIS	
- Vidro traseiro (Vigia) ORIGINAIS		- Vidro da porta traseira esquerda ORIGINAIS		- Vidro da porta traseira direita ORIGINAIS	
G) Placa					
Original					

VI - Avarias			Descrição/Localização
Itens	Estado	Operação	
Para Choque Dianteiro	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Para Choque Traseiro	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Porta Dianteira Direita	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Porta Dianteira Esquerda	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Porta Traseira Esquerda	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Coluna Dianteira Esquerda	COM DANOS	Reparo/Pintura	
Assoalho	COM DANOS	Reparo/Pintura	
BATERIA	NECESSITA TROCA	Troca	CENTRAL
Pneu Dianteiro Direito	NECESSITA TROCA	Troca	
Pneu Dianteiro Esquerdo	NECESSITA TROCA	Troca	
Pneu Traseiro Direito	NECESSITA TROCA	Troca	

Pneu Traseiro Esquerdo	NECESSITA TROCA	Troca	
Pneu Estepe	NECESSITA TROCA	Troca	

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Retrovisor Esquerdo	Gravação Para-brisa T.
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Direito	Farol D. Direito	Encosto de Cabeça	Dianteiro Vidro	Para-brisa T. (vigia)	Dianteiro Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Grade	Bateria	Encosto de Cabeça	Assoalho Central	Gravação Vidro	Porta Malas
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	Bom
Gravação Vidro	Gravação Para-brisa	Assoalho Porta Malas	Vidro Dianteiro	Vidro Dianteiro	Para-brisa
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Veículo com Chave	Estofado Passageiro	Caixa de Ar	Vidro Traseiro	Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa
Sim	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Estofado Motorista	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro	Banco Traseiro	Coluna Central Direita	Esquerda Central
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Coluna Teto	Longarina Dianteira	Longarina Traseira	Longarina Traseira	Painel Corta Fogo	Painel de Instrumenros
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Esquerda Traseira	Painel Inferior	Caixa de Roda Traseira	Caixa de Roda	Esquerda Traseira	Coluna Dianteira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Painel Inferior Direito	Caixa de Roda Traseira	Caixa de Roda	Lateral Traseira Direita	Paracheque D	Coluna Dianteira
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos
Coluna Traseira Direita	Compartimento do	Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro	Paralama Dianteiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Revestimento do Teto	Longarina Dianteira	Porta Dianteira E	Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Revestimento Interno
Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos
Porta Traseira E	Pneu Frente D	Pneu Frente E	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	Pneu Traseiro E
Sem Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Pneu Ruim	Sem Danos	Pneu Ruim
Roda Traseira	Roda Dianteira	Roda Traseira	Air Bag	Caixa de Ar	Paracheque T
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não Deflagrado	Sem Danos	Ralado
Caixa de Ar	Teto do Veículo	Motor	Estofado Traseiro	Chave Reserva	Possui Calotas
Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Sem Danos	Não	Não
Blindagem	Manual de Instrução	GNV	Tapete	Limpador Para-brisa	Direção
Não	Não	Não	Não	Não	Hidráulica
Ar Condicionado	Veículo Modificado	Escapamento	Para-sol	Placa Traseira	Placa Dianteira
Sem Danos	Não	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Estepe	Roda Estepe	Macaco	Triangulo	Estado dos Vidros	Vidros Elétricos
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	Sem Danos
Vidros Elétricos	Trava Elétrica	Freios ABS	Cinto de Segurança	Chave de Roda	Esquerda Milha
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sim	Sem Danos
Farol de Milha Direito	Carenagem Frontal	Câmbio	Banco		
Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Sem Danos		
VII - Conservação					
RUIM					

VIII - Comentários

VEICULO COM ALGUMAS PEÇAS DO MOTOR DESMONTADAS OU FALTANTES, CORREIA DO ALTERNADOR E AR CONDICIONADO.

(DANOS ESTRUTURAIS) VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA E ASSOALHO CENTRAL DANIFICADOS) NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO DO INMETRO.

IX - Fotos




Foto da placa traseira



Foto da gravação do chas




Foto do número do motor : EM188250



Foto 45º do lado direito (frente)




Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Detalhe da Avaria



Assoalho



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)




Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho




Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado




Foto Direção Assistida



Foto Freios ABS



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas



Foto Rádio CD/MP3



Foto Pneu Dianteiro Direito



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Motor



Foto Avaria Motor



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Traseira




Porta Malas



Chaves



Foto 45º Traseira Esquerda



LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

O NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

O NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

O NESTA BASE.

PESQUISA LEILÃO

ESPECIAL



TÉCNICO



VALOR



ROUBO E FURTO



SPRINTO / AGENTE



INTELECTUAL



FINANCEIRA



RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL

 ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES NACIONAL

PESQUISA LEILÃO

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nesse compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Washington L. Mateus