

Cliente: CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CPF / CNPJ: 35.626.178/0001-27

Dt. Pedido: 14/08/2026

Dt. Vistoria: 17/08/2026

Dt. Baixa: 18/08/2026

Local: HUB (PE)

Nº Contrato:

Proprietário: ALLIANZ

Cidade: RECIFE

UF: PE

I - Dados do Veículo

STATUS AVARIAS:

Placa: SKM9A95 Marca: VOLKSWAGEN Modelo: NIVUS (HIGHLINE 200(OUTFIT) 1.0 TSI AT6) Cód. Molicar: 05126732-9
Chassi: 9BWCH6CH5SP000134 Motor: DHS844569 Cor: Azul Portas: 4 Ano/Modelo: 2024 / 2025
Chassi BIN: 9BWCH6CH5SP000134 Motor BIN: DHS844569 Cor BIN: AZUL Combustível BIN: ALCOOL/GASOLINA
Câmbio: AUTOMATICO Combustível: Gasolina/Etanol Renavam: 01421100506 KM: 15140 Cód. Fipe: 005526-3

II - Observações BIN

Histórico de Leilão

Histórico de Sinistro

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: IND. ADMINISTRATIVA.

Não Verificado

Não Verificado

III - Acessórios

Manual do Fabricante

Chave Reserva

Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

Não Possui

Não Possui

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

B) Numeração identificadora do Chassi:

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

D) Numeração identificadora do motor:

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor
ORIGINAIS

- Batente da Porta
ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)
NÃO ORIGINAIS
- Vidro traseiro (Vigia)
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira esquerda
ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita
ORIGINAIS
- Vidro da porta traseira direita
ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Estado	Operação	Valores	Descrição/Localização
Não listado				

Detalhe das avarias

Bateria; Câmbio; Capô; Farol Direito; Pára-Lama Direito; Pára-Lama Esquerdo; Porta Direita Dianteira; Porta Esquerda Dianteira; Painel dianteiro; Longarina dianteira direita; Longarina dianteira esquerda; Crashbox direito; Crash box esquerdo; Caixa de roda dianteira direita; Caixa de roda dianteira esquerda; assoalho central; assoalho do porta malas; Painel traseiro; Longarina dianteira direita; Longarina dianteira esquerda; Airbag motorista; Airbag passageiro;

Checklist Avarias					
Acionamento do Motor					
Bateria	Compartimento do Motor				
Sem Danos	Com Danos				
Bancos e Revestimentos					
Encosto de Cabeça Dianteiro	Encosto de Cabeça Traseiro	Estofado Passageiro	Banco Dianteiro Direito	Banco Dianteiro Esquerdo	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Banco Traseiro	Estofado Motorista	Tipo de Estofado	Revestimento do Teto	Revestimento Interno Laterais	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Estofado Traseiro					
Sem Danos					
Equipamentos					
Air Bag	Ar Condicionado	Cinto de Segurança	Escapamento	Estado dos Vidros Blindados	
Deflagrado	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Freios ABS	Macaco	Para-sol	Placa Dianteira	Placa Traseira	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Sem Danos	
Pneu Estepe	Roda Estepe	Trava Elétrica	Triângulo	Veículo Modificado	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Não	
Vidros Elétricos Dianteiros	Vidros Elétricos Traseiros				
Sem Danos	Sem Danos				
Estrutura					
Assoalho Central	Assoalho Porta Malas	Caixa de Ar	Coluna Central Direita	Coluna Central Esquerda	Coluna Teto
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos Esquerda	Longarina Traseira Com Danos	Longarina Traseira Com Danos Esquerda	Painel Corta Fogo	Painel de Instrumentos	Estrutura do Teto
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Sem Danos
Longarina Dianteira Com Danos					
Com Danos					
Lateral Esquerda					
Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Com Danos Esquerda	Caixa de Roda Traseira	Coluna Dianteira Esquerda	Coluna Traseira Esquerda	Lateral Traseira Esquerda	
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Painel Inferior Esquerdo	Paralama Dianteiro Esquerdo	Porta Dianteira E	Porta Traseira E	Pneu Frente E	
Sem Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Pneu Regular	
Pneu Traseiro E	Roda Dianteira	Roda Traseira	Caixa de Ar		
Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos		
Parte Traseira					
Lanterna T. Esquerda	Lanterna T. Direita	Gravação Para-brisa T.	Para-brisa T. (vigia)	Porta Malas	Paracheque T
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Lateral Direita					
Retrovisor Direito	Gravação Vidro Dianteiro	Gravação Vidro Traseiro	Vidro Dianteiro	Vidro Traseiro	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	
Caixa de Roda Dianteira Com Danos	Caixa de Roda Traseira Direita	Lateral Traseira Direita	Painel Inferior Direito	Paralama Dianteiro Direito	
Com Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	
Com Danos	Sem Danos	Pneu Regular	Pneu Regular	Sem Danos	
Roda Traseira	Caixa de Ar				
Sem Danos	Bom				
Parte Dianteira					

Capo	Farol D. Esquerdo	Farol D. Direito	Grade	Gravação Para-brisa	Para-brisa
Com Danos	Com Danos	Com Danos	Com Danos	Sem Danos	Bom
Limpador de Para-brisa	Coluna Dianteira Direita	Coluna Traseira Direita	Parachoque D	Teto do Veículo	Farol de Milha Direito
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Com Danos	Bom	Com Danos
Farol de Milha Esquerdo					
Com Danos					
Outros					
Motor	Banco	Câmbio			
Com Danos	Bom	Com Danos			

VII - Conservação

RUIM

VIII - Comentários

*** AIRBAG MOTORISTA E PASSAGEIRO DEFLAGRADOS***
*** CAIXA DE CAMBIO DANIFICADA ***

VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL:

PAINEL DIANTEIRO DANIFICADA;
CRASHBOX DIREITO DANIFICADO;
CRASHBOX ESQUERDO DANIFICADO;
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA;
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADA;
ASSOALHO CENTRAL DANIFICADA;
PAINEL TRASEIRO REPARADA;
ASSOALHO DO PROTÁ MALAS REPARADA;
CAIXA DE ESTEPE REPARADA;
LONGARINA TRASEIRA DIREITA REPARADA;
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA REPARADA;

X - Fotos



Foto da placa traseira



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto da gravação do chassi : 9BWCH6CH5SP000134



Foto do número do motor : DHS844569



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto do lacre da placa



Foto do interior do veículo



Foto do odômetro



Foto do compartimento do motor



Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto da etiqueta ETA (batente da porta)



Foto da etiqueta ETA (assoalho)



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Central Direita




Foto Estrutura Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Air Bag



Foto Ar Condicionado



Foto Direção Assistida



Foto Kit Multimídia



Foto Freios ABS



Foto Rodas de Liga Leve



Foto Cambio Automático



Foto Vidros Elétricos



Foto Travas Elétricas




Foto Pneu Dianteiro Direito




Foto Pneu Dianteiro Esquerdo



Foto Pneu Traseiro Direito



Foto Pneu Traseiro Esquerdo




Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Avaria Bateria



Foto Avaria Câmbio



Foto Avaria Capô



Foto Avaria Farol Direito



Foto Avaria Pára-Lama Direito



Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo



Foto Avaria Porta Direita Dianteira



Foto Avaria Porta Esquerda Dianteira

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.

A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.



Analista Técnico: VINÍCIUS DE SOUZA CAMPOS

APROVADO COM RESTRIÇÃO, sendo que para emissão do Laudo de Transferência, o item destacado deve ser regularizado, pois trata-se de status REPROVÁVEL, conforme Detran.