

#### CLIENTE

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

#### DADOS DO VEÍCULO

|                  |                 |             |                    |               |
|------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|
| PLACA            | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO       |               |
| ANO FABRICAÇÃO   | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | <b>JTZ DR160 S</b> |               |
| <b>2024</b>      | <b>2025</b>     |             | MOTOR OBSERVADO    | COR           |
| COMBUSTÍVEL      |                 |             |                    | <b>BRANCA</b> |
| <b>GASOLINA</b>  |                 |             | KILOMETRAGEM       | RENAVAM       |
| CIDADE VISTORIA  | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | <b>38451</b>       |               |
| <b>SÃO PAULO</b> | <b>SP</b>       | <b>SP</b>   | PATIO VISTORIA     |               |

#### Observações:

**CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)**  
**CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)**

#### ESTADO AGREGADOS

|                              |                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |  |

#### ESTRUTURA

|                           |                                                                                     |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |                      |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |                      |
| CARENAGEM DIREITA         |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |                      |
| MESA INFERIOR             |  |                      |
| MESA SUPERIOR             |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |                      |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |                      |
| HODÔMETRO                 |  |                      |
| PAINEL                    |  |                      |
| TANQUE                    |  |                      |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |

#### RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE




FOTOS


LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (WESLEY SANTOS OLIVEIRA)