



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:23/09/2025


Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	Motor Observado	Cor
2014	2014		01002817-1	011115-5
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCO/GASOL	1.5	Manual	INACESSIVEL	
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
CITROEN	C3	PICASSO GLX	5	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Regular 1		---	Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patrim Vistoria	
Camaçari	BA	BA		

Observações:


CAIXA DE AR COM LEVE MOSSA / COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA

Estado: Bahia Código MOLICAR: 01002817-1 CITROEN C3 PICASSO GLX 1.5 8V 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2014 Ano Modelo: 2014
Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1342 Potência Máxima: 89 CV

LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO




LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA



LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA



ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Sem Danos
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Não Funciona
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Não Funciona
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Não Funciona
GRADE	Necessita de Troca
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparado
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Não Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Não Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Não Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Necessário a Troca
PORTA MALAS	Sem Danos
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Não Funcionando



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data:23/09/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOTO DE CABEÇA TRASEIRO	Não Possui
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Pano

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem Danos

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Sem Danos
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem Danos
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Não Possui
TIPO DE CHAVE	Não Possui
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Não
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem Danos
CAIXA DE AR	Reparado com Danos
COLUNA	Sem Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Sem Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Bom
TETO	Danificado Reparável
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS


AIR BAG	Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Funcionando
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA


PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Liga Leve

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA



PARA-CHOQUE TRASEIRO




PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA



PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO




TRIANGULO




CHAVE DE RODA




REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO




ASSOALHO CENTRAL




ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO




TETO



TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)