

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN 24250 CLC	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2010	2010		6X2	BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA - DANIFICADO(A) / COLUNA A DIREITA - DANIFICADO(A) / COLUNA A ESQUERDA - DANIFICADO(A) / COLUNA B DIREITA - DANIFICADO(A) / COLUNA B ESQUERDA - DANIFICADO(A) / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR - AUSENTE / GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA - SEM GRAVAÇÃO / GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA - SEM GRAVAÇÃO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		AUSENTE
PLAQUETA DA CARROCERIA		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA B DIREITA		DANIFICADO(A)
COLUNA A ESQUERDA		DANIFICADO(A)
COLUNA B ESQUERDA		DANIFICADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



PLENAVER (ERICK DA SILVA ASSUNÇÃO)