

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VW/8.160 DRC 4X2	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2017	2018			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

ASSOALHO CABINE DIREITO - REPARADO(A) / ASSOALHO CABINE ESQUERDO - REPARADO(A) / CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA - REPARADO(A) / CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA - REPARADO(A) / COLUNA A DIREITA - REPARADO(A) / COLUNA A ESQUERDA - REPARADO(A) / COLUNA B DIREITA - REPARADO(A) / COLUNA B ESQUERDA - REPARADO(A) / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR - AUSENTE / GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA - SEM GRAVAÇÃO / GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA - SEM GRAVAÇÃO / LONGARINA TRASEIRA DIREITA - DANIFICADO(A) / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - DANIFICADO(A) / PANORAMICA PAINEL INTERNO - FALTANDO PEÇAS / PLACA TRASEIRA - DANIFICADO(A) / PLAQUETA CARROCERIA - AUSENTE





ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		DANIFICADO(A)
PLACA DIANTEIRA		
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		AUSENTE
PLAQUETA DA CARROCERIA		AUSENTE





LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		





COLUNAS

COLUNA A DIREITA		REPARADO(A)
COLUNA B DIREITA		REPARADO(A)
COLUNA A ESQUERDA		REPARADO(A)
COLUNA B ESQUERDA		REPARADO(A)

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		REPARADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		REPARADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		REPARADO(A)
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		REPARADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA



COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)