

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                                       |                                    |                                        |                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| PLACA<br><b>MKI0142</b>               | CHASSI<br><b>9BRK29BT1D0004717</b> | CHASSI BIN<br><b>9BRK29BT1D0004717</b> | MARCA/MODELO<br><b>TOYOTA ETIOS HB XLS</b>        |
| ANO FABRICAÇÃO<br><b>2013</b>         | ANO MODELO<br><b>2013</b>          | MOTOR BIN<br><b>V091558</b>            | MOTOR OBSERVADO<br><b>V091558</b>                 |
| COMBUSTÍVEL<br><b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                                    |                                        | COR<br><b>BRANCA</b>                              |
|                                       |                                    |                                        | RENAVAM<br><b>00519746325</b>                     |
| CIDADE VISTORIA<br><b>ILHOTA</b>      | ESTADO VISTORIA<br><b>SC</b>       | UF VISTORIA<br><b>SC</b>               | PATIO VISTORIA<br><b>CARSTENS - JOINVILE - SC</b> |

**Observações:**

**HODÔMETRO DESLIGADO, ASSOALHO CENTRAL (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE AR/SOLEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A), CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A), COLUNA A ESQUERDA DANIFICADO(A), COLUNA C ESQUERDA DANIFICADO(A), COLUNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A), GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA REMARCADO), LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A), PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A), TETO DANIFICADO(A) CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.**

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| PLACA TRASEIRA                       | ✓ |           |
| PLACA DIANTEIRA                      | ✓ |           |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                | ✓ |           |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               | ✓ |           |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             | ⚠ |           |
| NÚMERO DO MOTOR                      | ✓ |           |
| NÚMERO DO CHASSI                     | ✓ |           |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           | ✓ |           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   | ✓ |           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  | ✓ |           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      | ⚠ | REMARcado |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ |           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  | ✓ |           |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            | ✓ |           |

**LONGARINAS**

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   | ✓ |               |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  | ✓ |               |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  | ⚠ | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ |               |

**COLUNAS**

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| COLUMA A DIREITA       | ✓ |  |
| COLUMA CENTRAL DIREITA | ✓ |  |
| COLUMA C DIREITA       | ✓ |  |

**COLUNAS**

|                                |                                                                                   |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>COLUNA A ESQUERDA</b>       |  | DANIFICADO(A) |
| <b>COLUNA CENTRAL ESQUERDA</b> |  | DANIFICADO(A) |
| <b>COLUNA C ESQUERDA</b>       |  | DANIFICADO(A) |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**


|                                         |                                                                                     |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAIXA DE ESTEPE</b>                  |    |               |
| <b>PAINEL TRASEIRO</b>                  |    |               |
| <b>CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA</b>   |    | DANIFICADO(A) |
| <b>ASSOALHO CENTRAL DIREITO</b>         |    | DANIFICADO(A) |
| <b>CAIXA DE AR DIREITA</b>              |    | DANIFICADO(A) |
| <b>CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA</b>  |    |               |
| <b>CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA</b> |    | DANIFICADO(A) |
| <b>PAINEL CORTA-FOGO</b>                |    |               |
| <b>PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR</b>        |    | DANIFICADO(A) |
| <b>CAIXA DE AR ESQUERDA</b>             |   | DANIFICADO(A) |
| <b>CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA</b>  |  |               |
| <b>ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO</b>        |  | DANIFICADO(A) |
| <b>BLINDAGEM</b>                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


|                                         |                                                                                     |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SINISTRO ESPECIAL</b>                |  | POSSUI |
| <b>PARECER TÉCNICO</b>                  |  | POSSUI |
| <b>LEILÃO</b>                           |  |        |
| <b>HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO</b>       |  |        |
| <b>BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE</b> |  | POSSUI |
| <b>SEGURANÇA FINANCEIRA</b>             |  |        |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO





**FOTOS**

**CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA**



**45 DIANTEIRA DIREITA**




**CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA**



**CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA**



**PAINEL CORTA FOGO**



**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR**



**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR**



**GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA**



**COLUNA A ESQUERDA**



**COLUNA CENTRAL ESQUERDA**



**COLUNA C ESQUERDA**




**GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO**






FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



---

VISTORIADOR (HENRIQUE ENDRES)