

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	<b>FORD KA SE 10 HA B</b>	COR
<b>2017</b>	<b>2018</b>		MOTOR OBSERVADO	<b>PRATA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>GAS/ALC/GN</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>DUQUE DE CAXIAS</b>	<b>RJ</b>	<b>RJ</b>		



**Observações:**

**HODÔMETRO INACESSÍVEL**  
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)  
CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO(A)  
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)  
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
PAINEL TRASEIRO DANIFICADO(A)  
CONSTA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO  
POSSUI KIT GNV

**ESTADO AGREGADOS**

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		<b>NÃO OBRIGATÓRIA</b>
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

**LONGARINAS**



LONGARINA TRASEIRA DIREITA		<b>DANIFICADO</b>
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		<b>DANIFICADO</b>
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

**COLUNAS**














COLUNA À DIREITA		
------------------	---	--

COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	







**COLUNAS**

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		POSSUI
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIGIA TRASEIRO




LATERAL DIREITA




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA




COLUNA C DIREITA



FOTOS

ASSOALHO CENTRAL DIREITO




CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA




COLUNA C ESQUERDA



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA




CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




LATERAL ESQUERDA



ETIQUETA ETA ASSOALHO



TETO



---

VISTORIADOR (JOHNATAN PEREIRA DA FONSECA)