

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO CHEVROLET ONIX 10MT LT2	COR PRETA
ANO FABRICAÇÃO 2020	ANO MODELO 2020	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL			KILOMETRAGEM 109171	
CIDADE VISTORIA PAULISTA	ESTADO VISTORIA PE	UF VISTORIA PE	PATIO VISTORIA	

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS / CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS / ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR DANIFICADA / LONGARINA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS / PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		DANIFICADA









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS

COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)