

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN NOVA	
			SAVEIRO CS	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2013	2014			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

HODOMETRO INACESSÍVEL
GRAVAÇÃO DE VIDRO SEM GRAVAÇÃO
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS
VEÍCULO POSSUI RESTRIÇÃO - RENAjud

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		SEM GRAVAÇÃO
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (ALEXANDRE PHILIPPINI DA SILVEIRA)