

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27





DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			NISSAN/FRONTIER SL 4X4	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2015	2015			PRETA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		

Observações:

TETO COM REPAROS
HODOMETRO INACESSÍVEL
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
VEÍCULO POSSUI HISTÓRICO DE RECALL PENDENTE.





ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA





FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




FOTOS

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA





FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA




FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)