

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	FORD/KA SE AT 1.5 SD C	
2018	2019		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL				VERMELHA
ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM	RENAVAM
			121971	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
CANOAS	RS	RS		3

Observações:

CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA - DANIFICADO(A) / CAIXA DE ESTEPE - DANIFICADO / CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA - DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA - DANIFICADO(A) / LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA - DANIFICADO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA CENTRAL DIREITA		
COLUNA C DIREITA		

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS


45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO



FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (HENRIQUE DA ROSA AQUINO)