

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			CHEVROLET ONIX 10MT LT2
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO
2020	2020		
COMBUSTÍVEL			COR
ALCOOL/GASOLINA			PRETA
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	RENAVAM
ILHOTA	SC	SC	
			KILOMETRAGEM
			118013
			PATIO VISTORIA





Observações:

CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA, DANIFICADA PERFURADA PARA FIXAÇÃO DO ENGATE
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DANIFICADA PERFURADA PARA FIXAÇÃO DO ENGATE
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS







COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO




CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 2 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS


CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (FERNANDO DOS SANTOS BIBIANO)