

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO SA**

CNPJ  
**60.746.948/0001-12**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                        |         |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|---------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO           |         |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | HONDA CG 160 FAN       |         |
| 2026            | 2026            |             | MOTOR OBSERVADO        | COR     |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | KILOMETRAGEM           | PRATA   |
| ALCOOL/GASOLINA |                 |             | INACESSÍVEL            | RENAVAM |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA         | 0       |
| SÃO PAULO       | SP              | SP          | CARBUY - JABAQUARA /SP |         |

**Observações:**

PLACA DANIFICADA  
HODÔMETRO INACESSÍVEL  
LATERAL DIREITA DANIFICADO(A)  
LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A)  
CHASSI (PARTES VISÍVEIS) DANIFICADO  
CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   | DANIFICADA |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |  |            |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |            |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  | DANIFICADO(A) |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |               |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |               |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |               |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |               |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  |               |
| TANQUE                    |  |               |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | DANIFICADO(A) |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO  
DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (MAYKON VINICIUS DA COSTA SILVA)