

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO                |               |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | <b>CHEVROLET/CLASSIC LS</b> |               |
| <b>2011</b>            | <b>2012</b>     |             | MOTOR OBSERVADO             | COR           |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             |                             | <b>BRANCA</b> |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | KILOMETRAGEM                | RENAVAM       |
|                        |                 |             | <b>INACESSÍVEL</b>          |               |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA              |               |
| <b>SÃO LUÍS</b>        | <b>MA</b>       | <b>MA</b>   |                             |               |

**Observações:**

ASSOALHO CENTRAL DIREITO DANIFICADO(A) / ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO / CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUMNA A DIREITA DANIFICADO(A) / COLUMNA A ESQUERDA DANIFICADO(A) / COLUMNA C DIREITA DANIFICADO(A)  
COLUMNA C ESQUERDA REPARADO(A) / COLUMNA CENTRAL DIREITA DANIFICADO(A) / COLUMNA CENTRAL ESQUERDA DANIFICADO(A) / ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE / GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA REMARCADO / GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO REMARCADO / GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO REMARCADO / HODÔMETRO INACESSÍVEL / LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO / PAINEL CORTA FOGO DANIFICADO(A) / PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR REPARADO(A) / PAINEL TRASEIRO DANIFICADO / TETO DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |  |                            |
| PLACA DIANTEIRA                      |  |                            |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  | AUSENTE                    |
| ETIQUETA ETA DA COLUMNA              |  |                            |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |                            |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |                            |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  | ESTADO INICIAL DE CORROSÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                            |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  | REMARCADO                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |                            |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  | REMARCADO                  |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |                            |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  | REMARCADO                  |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                            |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  | DANIFICADO    |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  | DANIFICADO(A) |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |               |

**COLUMNAS**

|                         |                                                                                     |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUMNA A DIREITA       |  | DANIFICADO(A) |
| COLUMNA CENTRAL DIREITA |  | DANIFICADO(A) |



**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUNA A ESQUERDA       |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  | DANIFICADO(A) |
| COLUNA C ESQUERDA       |  | REPARADO(A)   |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    | DANIFICADO    |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | REPARADO(A)   |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  | DANIFICADO(A) |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA





Image could not be read.


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



**FOTOS**


**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**




**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**



**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



---

VISTORIADOR (WILSON ALVES PINHEIRO JUNIOR)