

|                                                                |                               |                                           |                                      |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome da Empresa: CAPITAL AVALIAÇÕES E SERVIÇOS VEICULARES LTDA |                               |                                           |                                      |                                      |  |
| CPF / CNPJ: 13.072.882/0001-42                                 | Data. Solicitação: 13/08/2025 |                                           |                                      |                                      |  |
| Telefone: 2091 2040                                            | Data Vistoria: 14/08/2025     |                                           |                                      |                                      |  |
| Cliente: Banco Itau Unibanco S/A                               | Data Baixa: 15/08/2025        |                                           |                                      |                                      |  |
| Local da vistoria: CARDO                                       |                               | Cidade: SÃO PAULO                         | UF: SP                               |                                      |  |
| Dados do Veículo                                               |                               |                                           |                                      |                                      |  |
| Placa:                                                         | Nº Chassi Observado:          | Nº Chassi Bin:                            | Cod. Molicar:<br>05114703-8          | Cod. Fipe:<br>005272-8               |  |
| Ano Fabr:<br>2008                                              | Ano Modelo:<br>2009           | Nº Motor Bin:                             | Nº Motor Observado:                  | Combustível:<br>Gasolina             |  |
| Cor:<br>Prata                                                  | Motorização:<br>2.5           | Tipo de Câmbio:<br>AUTOMATICO             | Odômetro(KM):<br>189055              | Renavam:                             |  |
| Qtde Portas:<br>4                                              | Modelo:<br>JETTA              | Versão do Veículo:<br>VARIANT 2.5(Tiptr.) | Marca:<br>VOLKSWAGEN                 | Tipo de Direção:<br>Assistida        |  |
| Histórico do Leilão:<br>NÃO POSSUI                             |                               | Chassi Remarcado:<br>NORMAL               | Situação do Chassi:<br>EM CIRCULACAO | Histórico de Sinistro:<br>NÃO POSSUI |  |

## Comentários

NÃO REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CÂMBIO E MOTOR DO VEÍCULO.

VEÍCULO POSSUI AR-CONDICIONADO.

VEÍCULO POSSUI PERFURAÇÃO DE LONGARINAS TRASEIRAS NÃO ORIGINAIS DEVIDO A INSTALAÇÃO DE ENGATE PRA REBOQUE.

VEÍCULO ENCONTRA-SE SEM AS CHAVES.

VEÍCULO BLINDADO COM VIDROS DELAMINADOS, NECESSÁRIO REVISAO DE BLINDAGEM, DEVIDO AO ANO/MODELO DO VEÍCULO.



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Estrutura Teto



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Condição do Número do Chassi



Condição do Número do Motor



45° lado esquerdo (frente)



Dianteira



45° Lado Direito (traseira)



45º do Lado Esquerdo (traseira)



Gravação vidro da porta dianteira esquerda



Gravação vidro da porta traseira esquerda

# Laudo Cautelar Comercial

| Agregados                    | Resultado | Observação |
|------------------------------|-----------|------------|
| Número do Motor              |           |            |
| Condição do Número do Chassi | Aprovado  |            |
| Estrutura Assoalho           |           |            |
| Condição do Número do Motor  | Aprovado  |            |

| Traseira                                |                      |                            |             |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Lacre de Placa                          | Sem Danos            | Carroceria                 | Não Possui  |
| Gravação do Para-Brisa Traseiro         | Preservada           | KIT GNV                    | Não Possui  |
| Assoalho do Porta Malas                 | Sem Danos            | Chave de Roda              | Possui      |
| Encosto de cabeça nos assentos traseiro | Bom                  | Escapamento                | Possui      |
| Lanterna Traseira Direito               | Funcionando          | Lanterna Traseira Esquerdo | Funcionando |
| Limpador de Vidro Traseiro              | Possui               | Macaco                     | Possui      |
| Para-choque Traseiro                    | Danificado Reparavel | BAU/CAÇAMBA                | Não Possui  |
| Placa Traseira                          | Sem Danos            | Porta Malas                | Sem Danos   |
| Pneus e Roda Estepe                     | Possui               | Triangulo                  | Possui      |
| Vidro Traseiro                          | Sem Danos            |                            |             |

| Lado Esquerdo                       |                      |                                      |                 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Pneus Dianteiro Esquerdo            | Necessita troca      | Pneus Traseiro Esquerdo              | Necessita troca |
| Gravação do vidro traseiro esquerdo | Preservado           | Gravação do vidro dianteiro esquerdo | Preservado      |
| Caixa de Ar                         | Sem danos            | Coluna                               | Sem Danos       |
| Coluna Central Esquerda             | Sem Danos            | Coluna Traseira Esquerda             | Sem Danos       |
| Lateral traseira esquerda           | Danificado Reparável | Espelho Retrovisor Esquerdo          | Sem Danos       |
| ParaLama Dianteiro Esquerdo         | Sem Danos            | Porta Dianteira Esquerdo             | Sem Danos       |

|                          |           |                          |           |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Porta Traseira Esquerda  | Sem Danos | Vidro Vigia Esquerdo     | Sem Danos |
| Vidro Dianteiro Esquerdo | Sem Danos | Vidros Traseiro Esquerdo | Sem Danos |
| Caixa de Roda            | Sem danos |                          |           |

| Dianteira                        |             |                              |                      |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| Gravação do Para Brisa dianteiro | Preservada  | Etiqueta ETA motor           | Preservada           |
| Capô                             | Sem danos   | Farol alto Dianteiro Direito | Funcionando          |
| Farol alto Dianteiro Esquerdo    | Funcionando | Farol de neblina Direito     | Funcionando          |
| Farol de neblina Esquerdo        | Funcionando | Funilaria                    | Bom                  |
| Limpador de para-brisa Dianteiro | Possui      | Para-choque Dianteiro        | Danificado Reparável |
| BATERIA                          | Substituir  | Placa Dianteira              | Sem Danos            |
| Veículo Liga?                    | Não Testado | Taxi?                        | O-Não                |
| Compartimento do motor           | Sem danos   | Grade                        | Sem danos            |
| Lanterna Dianteira Direito       | Funcionando | Lanterna Dianteira Esquerdo  | Funcionando          |
| Parabrisa Dianteiro              | Sem danos   | Longarina                    | Sem danos            |

| Lado Direito             |                  |                                  |            |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| Etiqueta ETA coluna      | Preservada       | Gravação vidro dianteiro direito | Preservado |
| Etiqueta ETA Assoalho    | Preservada       | Gravação vidro traseiro direito  | Preservada |
| Pneus Dianteiro Direito  | Necessário Troca | Pneus Traseiro Direito           | Necessita  |
| Caixa de Ar D            | Sem Danos        | Coluna dianteira direita         | Sem Danos  |
| Coluna Central Direita   | Sem danos        | Coluna Traseira direita          | Sem danos  |
| Lateral traseira direito | Sem danos        | Revestimento Interno Laterais    | Bom        |

## Laudo Cautelar Comercial

|                                   |                |                                   |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>Espelho Retrovisor Direito</b> | Sem danos      | <b>ParaLama Dianteiro Direito</b> | Sem Danos   |
| <b>Porta Dianteira Direita</b>    | Sem Danos      | <b>Porta Traseira Direita</b>     | Sem Danos   |
| <b>Calota Estado</b>              | Não Possui     | <b>Tipo de Estofado</b>           | Couro       |
| <b>Tipo de Roda</b>               | Roda Liga Leve | <b>Vidro Vigia Direito</b>        | Sem Danos   |
| <b>Vidro Dianteiro Direito</b>    | Sem Danos      | <b>Vidros Elétricos Dianteiro</b> | Funcionando |
| <b>Vidros Traseiro Direito</b>    | Sem Danos      | <b>Caixa de Roda Direita</b>      | Sem Danos   |
| <b>Espelho Retrovisor Interno</b> | Sem danos      | <b>Possui Calota ?</b>            | Não Possui  |

| Agregados                            |                                               |                                 |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nº do Chassi</b>                  | Dentro dos Padrões<br>Habituais do Fabricante | <b>Nº do Motor</b>              | Dentro dos Padrões<br>Habituais do Fabricante |
| <b>Nº do Câmbio</b>                  | Não Verificado                                | <b>Assoalho central</b>         | Sem Danos                                     |
| <b>Câmbio Engata?</b>                | 0-Não                                         | <b>Teto</b>                     | Sem Danos                                     |
| <b>Dano estrutural do Teto</b>       | Sem danos                                     | <b>Suspeita de Adulteração?</b> | 0-Não                                         |
| <b>Veículo Modificado</b>            | Não                                           | <b>Chassi Remarcado?</b>        | 0-Não                                         |
| <b>Plaqueta de ano de Fabricação</b> | Preservada                                    |                                 |                                               |

| Acessórios               |                     |                           |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Ar Condicionado</b>   | Sem Danos Aparentes | <b>Blindagem</b>          | Sem Danos Aparentes |
| <b>Cambio Automático</b> | Sem Danos Aparentes | <b>Direção Assistida</b>  | Sem Danos Aparentes |
| <b>Freios ABS</b>        | Sem Danos Aparentes | <b>Rodas de Liga Leve</b> | Sem Danos Aparentes |
| <b>Travas Elétricas</b>  | Sem Danos Aparentes | <b>Vidros Elétricos</b>   | Sem Danos Aparentes |
| <b>Air Bag</b>           | Sem Danos Aparentes | <b>Kit Multimídia</b>     | Sem Danos Aparentes |
| <b>Para Sol</b>          | Sem Danos Aparentes | <b>Engate</b>             | Sem Danos Aparentes |



Pneu Dianteiro Lado Direito



Pneus Traseiros Lado Direito



Pneu Estepe



Estrutura Assoalho



Estrutura Coluna Dianteira Direita



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Estrutura Coluna Central Direita



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Direita



Corredor/Bancos



Placa Traseira



Porta malas




Air Bag



Ar Condicionado



Cambio Automático



Direção Assistida



Freios ABS



Kit Multimídia



Painel de Instrumentos



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Compartimento do motor



Interior do veículo



Número do Motor



Odômetro



45º do lado direito (frente)



Espelho Retrovisor Direito



Espelho Retrovisor Esquerdo



Avaria Capô



Avaria Lateral Esquerda



Avaria Pára-Choque Dianteiro



Avaria Pára-Choque Traseiro



Avaria Porta Traseira Direita



Avaria Porta Dianteira Direita



Blindagem




Etiqueta ETA (assoalho)



Etiqueta ETA (batente da porta)



Etiqueta ETA (compartimento do motor)



Gravação do vidro pára-brisa



Gravação do vidro traseiro direito




Gravação do vidro vigia



Tampa do Porta Malas



Engate



Forração do teto



Gravação vidro da porta dianteira direita



Rodas de Liga Leve



Para Lama Diant. Esquerdo



Para Sol

## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo Técnico de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas, exceto quando contratados e informado no campo específico do Laudo.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos (como rampas e elevadores).*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas, bem como pesquisas de existência de Comunicação de Sinistro ou Registro de Leilão Público. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações não oficiais ou subjetivas. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores no momento da emissão, não se responsabilizando por informações surgidas ou inseridas após a data constante de emissão do Laudo.*

Vistoriador: TIAGO LEITE ALMEIDA

Analista: Vinícius De Souza Campos



Vinícius De Souza Campos  
RG: 47.242.836-9