

Cliente: **BANCO PAN S.A.**

CNPJ: **59.285.411/0001-13**

Data Solicitação: **05/08/2025**

Data Conclusão: **06/08/2025**

Empresa Solicitante: **Despachante Moratti**

Cidade/UF: **ILHOTA - SC**

Estado do Bem: **M**

Local (Pátio)



DADOS DO VEÍCULO

Plac:	Marca: PEUGEOT	Modelo: 307 SW (ALLURE 2.0 16v (Tiptr.))	Cód. Molicar: 03803207-7	KM: 177893
Chas:	Motor:	Renavam:	Comb: GASOLINA	Ano/Mod: 2007/2008
Câmbio: não verificado		Cor: PRETA	Portas: 4	
Chassi BIN:		Motor BIN:		

HISTÓRICO E OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

Histórico de Leilão: **sem registro**

Histórico de Sinistro: **sem registro**

Histórico de Roubo ou Furto: **sem registro**

Remarcação: **sem registro**

Restrição: **sem registro**

Conservação: **REGULAR**

Observações: Pontos de riscos e amassados decorrentes de uso, Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica, Várias peças com vestígios de repintura e reparação, Tapeçaria interna avariada, teto panorâmico avariada, para brisa e vigia traseiro com VIS remarcado, para choque traseiro, laterais traseiras, tampa traseira avariadas

ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHADO)

ACESSÓRIOS

	ESTADO	OPERAÇÃO
BLINDAGEM	Não possui	Não Possui
CHAVE RESERVA	Não possui	Não Possui
DIREÇÃO	Hidráulica	Conforme
LIMPADOR TRASEIRO	Possui	Possui
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não possui	Não Possui
POSSUI CALOTAS	Não possui	Não Possui
TAPETE	Possui	Possui

ACIONAMENTO DO MOTOR

	ESTADO	OPERAÇÃO
BATERIA	Ruim	Troca
COMPARTIMENTO DO MOTOR	Sem danos	Conforme
VEÍCULO COM CHAVE	Possui	Possui

BANCOS E REVESTIMENTOS

	ESTADO	OPERAÇÃO
ENCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Sem danos	Conforme
ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO	Sem danos	Conforme
ESTOFADO MOTORISTA	Sem danos	Conforme
ESTOFADO PASSAGEIRO	Sem danos	Conforme
ESTOFADO TRASEIRO	Sem danos	Conforme
REVESTIMENTO DO TETO	Com danos	Reparo
REVESTIMENTO INTERNO (LATERAIS)	Sem danos	Conforme
TIPO DE ESTOFADO	Tecido	Conforme

DIANTEIRA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CAPÔ	Com danos / reparo	Reparo
ETIQUETA ETA	Original	Conforme
FAROL DE MILHA DIREITO	Não possui	Conforme
FAROL DE MILHA ESQUERDO	Não possui	Conforme
FAROL DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme

FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme
GRADE	Com danos / reparo	Reparo
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA	Remarcado	Conforme
LIMPADOR DE PARA-BRISA	Sem danos	Conforme
NUMERO DO MOTOR	Original	Conforme
PAINEL DIANTEIRO	Sem danos	Conforme
PARA-BRISA	Sem danos	Conforme
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Com danos / reparo	Reparo
PLACA DIANTEIRA	Com danos	Troca
TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO	Sem danos	Conforme
TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO	Sem danos	Conforme

EQUIPAMENTOS

	ESTADO	OPERAÇÃO
AIR BAG	Não deflagrado	Conforme
AR CONDICIONADO	Possui	Conforme
CHAVE DE RODA	Possui	Conforme
CINTO DE SEGURANÇA	Possui	Conforme
ESCAPAMENTO	Sem danos	Conforme
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não possui	Não Conforme
FREIOS ABS	Não possui	Não Possui
MACACO	Possui	Conforme
PARA-SOL	Sem danos	Conforme
PNEU ESTEPE	Meia-vida	Conforme
RODA ESTEPE	Possui	Conforme
TRAVA ELÉTRICA	Possui	Conforme
TRIANGULO	Possui	Conforme
VEÍCULO MODIFICADO	Não	Conforme
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Possui	Conforme
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS	Possui	Conforme

ESTRUTURA

	ESTADO	OPERAÇÃO
ASSOALHO CENTRAL DIREITO	Sem danos	Conforme
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO	Sem danos	Conforme
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Sem danos	Conforme
CAIXA DE AR ESQUERDA	Sem danos	Conforme
CAIXA DO ESTEPE	Sem danos	Conforme
COLUNA CENTRAL DIREITA	Sem danos	Conforme
COLUNA CENTRAL ESQUERDA	Sem danos	Conforme
COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
ESTRUTURA DO TETO	Sem danos	Conforme
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	Sem dano	Conforme
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)	Sem danos	Conforme
PAINEL TRASEIRO (INTERNO)	Sem danos	Conforme

LATERAL DIREITA

	ESTADO	OPERAÇÃO
CAIXA DE AR DIREITA	Sem danos	Conforme
COLUNA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme

COLUNA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme
ETIQUETA ETA	Original	Conforme
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Original	Conforme
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	Original	Conforme
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Reparo
NUMERO CHASSI	Original	Conforme
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme
PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-vida	Conforme
PNEU TRASEIRO DIREITO	Ruim	Troca
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme
RETROVISOR DIREITO	Sem danos	Conforme
RODA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Conforme
RODA DIANTEIRA DIREITA	Sem danos	Reparo
RODA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	
RODA TRASEIRA DIREITA	Sem danos	Reparo
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme
VIDRO TRASEIRO DIREITO	Sem danos	Conforme

LATERAL ESQUERDA

	ESTADO	OPERAÇÃO
COLUNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Original	Conforme
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Original	Conforme
HODÔMETRO	Sem danos	Conforme
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-vida	Conforme
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-vida	
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
RETROVISOR ESQUERDO	Sem danos	Conforme
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	Sem danos	Reparo
RODA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	
RODA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Reparo
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	Sem danos	Conforme

TRASEIRA

	ESTADO	OPERAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA	Fora do padrão	Não Conforme
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Com danos / reparo	Troca
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Sem danos	Conforme
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Com danos / reparo	Reparo
PLACA TRASEIRA	Sem danos	Conforme
TAMPA PORTA-MALAS	Sem danos	Conforme
VIDRO VIGIA	Sem danos	Não Conforme

FOTOS



DIANTEIRA DIREITA 45°




DIANTEIRA ESQUERDA 45°




TRASEIRA DIREITA 45°



TRASEIRA ESQUERDA 45°



NUMERO CHASSI



NUMERO DO MOTOR



HODÔMETRO



PLACA TRASEIRA



PLACA DIANTEIRA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ESTOFADO MOTORISTA



ESTOFADO PASSAGEIRO




ESTOFADO TRASEIRO




REVESTIMENTO DO TETO



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA



TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO



TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ESTRUTURA DO TETO



CAPÔ



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



CAIXA DE AR ESQUERDA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



PNEU DIANTEIRO DIREITO



PNEU TRASEIRO DIREITO



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA DIANTEIRA DIREITA



RODA TRASEIRA DIREITA



RODA DIANTEIRA ESQUERDA



RODA TRASEIRA ESQUERDA



PNEU ESTEPE



CAIXA DO ESTEPE



ASSOALHO DO PORTA MALAS



PAINEL TRASEIRO (INTERNO)



PAINEL TRASEIRO (EXTERNO)



LANterna TRASEIRA ESQUERDA



LANterna TRASEIRA DIREITA



FAROL DIANTEIRO ESQUERDO



FAROL DIANTEIRO DIREITO



GRADE



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-CHOQUE TRASEIRO



CINTO DE SEGURANÇA



CHAVE DE RODA



TRIANGULO



MACACO



RODA ESTEPE



ESCAPAMENTO



DIREÇÃO



AIR BAG*



FREIOS ABS*



TRAVA ELÉTRICA*



VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO*



VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO*



AR CONDICIONADO*



PARA-BRISA



AVARIA LANTERNA TRASEIRA DIREITA



AVARIA GRAVAÇÃO DO VIDRO VIGIA



AVARIA PARA-CHOQUE TRASEIRO



AVARIA TAMPA PORTA-MALAS



AVARIA ESTRUTURAL DO TETO



AVARIA ESTOFADO MOTORISTA



AVARIA CHAVE DE IGNIÇÃO



AVARIA PARA-CHOQUE DIANTEIRO



AVARIA GRADE



PAINEL DIANTEIRO



LIMPADOR DE PARA-BRISA



AVARIA LATERAL TRASEIRA DIREITA



AVARIA PNEU TRASEIRO DIREITO