

CLIENTE

Cliente
VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA

CNPJ
08.187.134/0001-75

DADOS DO VEÍCULO

PLACA RCR5H98	CHASSI 9C2PC4820LR001298	CHASSI BIN 9C2PC4820LR001298	MARCA/MODELO HONDA/CB 500F	
ANO FABRICAÇÃO 2020	ANO MODELO 2020	MOTOR BIN PC48E2L001313	MOTOR OBSERVADO PC48E2L001313	COR PRATA
COMBUSTÍVEL GASOLINA			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM 01234770978
CIDADE VISTORIA CAMAÇARI	ESTADO VISTORIA BA	UF VISTORIA BA	PATIO VISTORIA VIP CAMAÇARI - BA	

Observações:

CHASSI (PARTES VISÍVEIS) DANIFICADO, HODÔMETRO INACESSÍVEL, FAROL/BLOCO ÓPTICO DANIFICADO(A), GARFOS DIANTEIROS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), LATERAL ESQUERDA DANIFICADO(A), MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA DANIFICADO(A), PLACA DANIFICADO(A)
VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO.

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		DANIFICADA
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		

ESTRUTURA

BALANÇA TRASEIRA DIREITA		
BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA		
CARENAGEM DIREITA		
FAROL / BLOCO ÓPTICO		DANIFICADO(A)
MESA INFERIOR		DANIFICADO(A)
MESA SUPERIOR		
GARFO DIANTEIRO DIREITO		DANIFICADO(A)
GARFO DIANTEIRO ESQUERDO		DANIFICADO(A)
COLUNA DE DIREÇÃO		
HODÔMETRO		
PAINEL		
TANQUE		
CARENAGEM ESQUERDA		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (FILIPE LOPES ASSUNÇÃO)