

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                 |             |                        |         |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|---------|
| PLACA           | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO           |         |
|                 |                 |             | I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 |         |
| ANO FABRICAÇÃO  | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO        | COR     |
| 2008            | 2008            |             |                        | PRATA   |
| COMBUSTÍVEL     |                 |             | KILOMETRAGEM           | RENAVAM |
| GASOLINA        |                 |             | INACESSÍVEL            |         |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA         |         |
| CURITIBA        | PR              | PR          |                        |         |

**Observações:**

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADA, PAINEL DIANTEIRO DANIFICADO.

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| PLACA TRASEIRA                       | ✓ |              |
| PLACA DIANTEIRA                      | ✓ |              |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                | ✓ |              |
| ETIQUETA ETA DA COLUNA               | ✓ |              |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             | ⚠ |              |
| NÚMERO DO MOTOR                      | ✓ |              |
| NÚMERO DO CHASSI                     | ✓ |              |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           | ✓ |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   | ✓ |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  | ✓ |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      | ⚠ | SEM GRAVAÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO | ✓ |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  | ✓ |              |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            | ✓ |              |

**LONGARINAS**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   | ✓ |            |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  | ⚠ | DANIFICADO |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  | ✓ |            |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA | ✓ |            |

**COLUNAS**

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| COLUNA A DIREITA       | ✓ |  |
| COLUNA CENTRAL DIREITA | ✓ |  |
| COLUNA C DIREITA       | ✓ |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TÉCNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |  |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO



**FOTOS**

**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**



**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**



**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



---

VISTORIADOR (ALEXANDRE BENTO RIBEIRO)