

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50






DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN VIRTUS MF	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2019	2020			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
ALCO/GASOL			172118	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
PAULISTA	PE	PE		


Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANIFICADA PERFURADA PARA INSTALAÇÃO DO KIT GNV
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA DIREITA, DANIFICADA PERFURADA PARA INSTALAÇÃO DO KIT GNV
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA, DANIFICADA PERFURADA PARA INSTALAÇÃO DO KIT GNV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




FOTO EXTRA 3 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 4 - TRASEIRA



FOTO EXTRA 5 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA





FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




FOTOS


ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA




GRAVAÇÃO DO VIDRO



FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA



FOTO EXTRA 2 - LATERAL ESQUERDA



VISTORIADOR (JULIO CEZAR JOSE THOMAZ DE AQUINO)