

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	CHEV/ONIX 10MT HB	
2023	2024		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL				CINZA
ALCOOL/GASOLINA			KILOMETRAGEM	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	94136	
GOIÂNIA	GO	GO	PATIO VISTORIA	

Observações:

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA	✓	
PLACA DIANTEIRA	✓	
ETIQUETA ETA DO MOTOR	✓	
ETIQUETA ETA DA COLUMA	✓	
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO	⚠	
NÚMERO DO MOTOR	✓	
NÚMERO DO CHASSI	✓	
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	✓	
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	✓	
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	✓	

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA	✓	
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	✓	

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE ESTEPE		
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO



GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS




CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO




FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO




ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)