

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                    |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>TMW1115</b>         | <b>9C2ND1740TR011109</b> | <b>9C2ND1740TR011109</b> | <b>HONDA/XRE 300 SAHARA ADV</b> |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO                 |
| <b>2026</b>            | <b>2026</b>              | <b>ND17E4T010978</b>     | <b>ND17E4T010978</b>            |
| COMBUSTÍVEL            |                          |                          | KILOMETRAGEM                    |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                          |                          | <b>INACESSÍVEL</b>              |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA                  |
| <b>CAMAÇARI</b>        | <b>BA</b>                | <b>BA</b>                | <b>VIP CAMAÇARI - BA</b>        |

**Observações:**

**CHASSI (PARTES VISÍVEIS) DANIFICADO(A), HODÔMETRO INACESSÍVEL, CARENAGENS DIANTEIRAS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO) DANIFICADO(A), LATERAIS (DIR/ESQ) DANIFICADO(A), PAINEL DE INSTRUMENTOS DANIFICADO(A), PLACA DANIFICADA, TANQUE DANIFICADO(A)**

CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PÁTIO.

**ESTADO AGREGADOS**

|                              |                                                                                     |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |    | DANIFICADA |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |            |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |            |

**ESTRUTURA**

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  | DANIFICADO(A) |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |               |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |               |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |               |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  | DANIFICADO    |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  | DANIFICADO(A) |
| TANQUE                    |  | DANIFICADO(A) |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | DANIFICADO(A) |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TECNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |        |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA




FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



VISTORIADOR (JOSIMAR CONCEICAO DOS SANTOS)