

#### CLIENTE

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

#### DADOS DO VEÍCULO

| PLACA                                 | CHASSI                       | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                 | COR                           |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                       |                              |                          | <b>YAMAHA YZF R3 ABS</b>     |                               |
| ANO FABRICAÇÃO<br><b>2024</b>         | ANO MODELO<br><b>2025</b>    | MOTOR BIN                |                              | <b>BRANCA</b>                 |
| COMBUSTÍVEL<br><b>GASOLINA</b>        |                              |                          | KILOMETRAGEM<br><b>28391</b> | RENAVAM<br><b>01500017700</b> |
| CIDADE VISTORIA<br><b>PORTO VELHO</b> | ESTADO VISTORIA<br><b>RO</b> | UF VISTORIA<br><b>RO</b> | PATIO VISTORIA               |                               |

#### Observações:

**PLACA DANIFICADA**

#### ESTADO AGREGADOS

|                              |                                                                                    |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   | <b>DANIFICADA</b> |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |                   |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |                   |

#### ESTRUTURA

|                           |                                                                                     |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |                      |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |                      |
| CARENAGEM DIREITA         |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |                      |
| MESA INFERIOR             |  |                      |
| MESA SUPERIOR             |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |                      |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |                      |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |                      |
| HODÔMETRO                 |  |                      |
| PAINEL                    |  |                      |
| TANQUE                    |  |                      |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | <b>DANIFICADO(A)</b> |

#### RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS

45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO



GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA



LATERAL DIREITA




PANORAMICA MOTOR DIREITA



CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO MOTOR



DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA



GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)