



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 12/09/2025


Placa	Chassi	Chassi BIN	Código Molicar	Código FIPE
Ano Fabricação	Ano Modelo	Motor BIN	Motor Observado	Cor
2011	2011			PRETA
Combustível	Motorização	Tipo de câmbio	Odômetro (KM)	Renavam
ALCOOL/GASOLINA	1.6	Manual	143375	
Marca	Modelo	Versão Veículo	Quantidades de portas	Tipo de Direção
FORD	FIESTA SEDAN	FLEX	4	Hidráulica
Histórico de leilão	Status Itaú	Chassi Remarcado?	Motivo Reprova/ Restrição	Situação Chassi
Não Possui	Ruim		---	Em circulação
Cidade Vistoria	Estado Vistoria	UF Vistoria	Patrimônio Vistoria	
Teresina	PI	PI		

Observações:


COL3 - COLUNA COM PEQUENA AVARIA / VEÍCULO POSSUI GNV / ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO / LONG02 - LONGARINA COM DANO REPARÁVEL

Estado: Piauí Código MOLICAR: 01616924-4 FORD FIESTA ROCAM SEDAN (Class) 1.6 8V 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2011 Ano Modelo: 2011
Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1098 Potência Máxima: 101 CV


LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO




LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




ESTOFAMENTO DIANTEIRO




ESTOFAMENTO TRASEIRO



COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL INTERNO



ESTADO DO VEÍCULO

PARTE DIANTEIRA

CAPÔ	Danificado Reparável
FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA DIREITO	Funciona
FAROL DE NEBLINA ESQUERDO	Funciona
FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO	Funciona
GRADE	Sem Danos
GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO	Preservada
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO	Possui
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	Danificado Reparável
PARA-SOL	Possui
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS	Funcionando

PARTE TRASEIRA

GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO	Preservada
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	Funciona
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	Funciona
LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	Não Possui
PARA-CHOQUE TRASEIRO	Danificado Reparável
PNEU ESTEPE	Necessário a Troca
PORTA MALAS	Danificado Reparável
VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO	Funcionando



BANCO ITAÚ
PLENAVER VISTORIA VEICULAR
CNPJ: 22.749.502/0001-52
(11) 5031-4102

Data: 12/09/2025

ESTADO DO VEÍCULO

BANCOS E REVESTIMENTO

ESCOTO DE CABEÇA DIANTEIRO	Bom
ENCOTO DE CABEÇA TRASEIRO	Bom
ESTOFADO	Bom
TIPO DE ESTOFADO	Couro

LATERAL ESQUERDA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Danificado Reparável

LATERAL DIREITA

GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO	Preservada
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO	Preservada
LATERAL TRASEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PARALAMA DIANTEIRO DIREITA	Danificado Reparável
PORTA DIANTEIRA DIREITA	Danificado Reparável
PORTA TRASEIRA DIREITA	Sem Danos

ACIONAMENTO DO MOTOR

VEÍCULO COM CHAVE	Possui
TIPO DE CHAVE	Simple
VEÍCULO LIGA	Não
CHAVE ORIGINAL	Sim
CHAVE RESERVA	Não Possui
CÂMBIO ENGATA	Sim

ESTRUTURA

ASSOALHO CENTRAL	Sem Danos
ASSOALHO DO PORTA MALAS	Danificado
CAIXA DE AR	Sem Danos
COLUNA	Reparado com Danos
DANO ESTRUTURAL DO TETO	Sem Danos
ESCAPAMENTO	Não Possui
FUNILARIA	Bom
LONGARINA	Reparado com Danos
REVESTIMENTO DO TETO	Bom
REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS	Bom
TAPETE	Bom
TETO	Danificado Reparável
VEÍCULO MODIFICADO	Não

EQUIPAMENTOS

AIR BAG	Não Possui
BLINDAGEM	Não Possui
CHAVE DE RODA	Possui
CINTO DE SEGURANÇA	Possui
ESTADO DO AIRBAG	Não Deflagrado
ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS	Não Possui
FREIOS ABS	Não Possui
TIPO DE BLINDAGEM	Não Possui
TRAVA ELÉTRICA	Não Possui
TRIANGULO	Possui
VIDROS ELÉTRICOS	Dianteiro e Traseiro Elétrico
AR CONDICIONADO	Não Funciona
MANUAL DE INSTRUÇÃO	Não Possui
MACACO	Possui

LATERAL DIREITA

PNEU DIANTEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO DIREITO	Meia-Vida
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	Meia-Vida
POSSUI CALOTAS	Não Possui
RODA ESTEPE	Sem Danos
TIPO DE RODA	Ferro

FOTOS


ODÔMETRO (KM)



CAPO




PARA-CHOQUE DIANTEIRO




PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PARA-CHOQUE TRASEIRO



PNEU ESTEPE



PORTA MALAS



PARALAMA DIANTEIRA DIREITA



PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO




PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA



REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO



ASSOALHO CENTRAL




ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO




TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



VISTORIADOR (LUCAS LOPES MARQUES)