

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

|                    |                          |                          |                            |                    |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| PLACA              | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO               |                    |
| <b>NCR4I01</b>     | <b>8AJBA3CD8G1562768</b> | <b>8AJBA3CD8G1562768</b> | <b>TOYOTA TOYOTA HILUX</b> |                    |
| ANO FABRICAÇÃO     | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO            | COR                |
| <b>2015</b>        | <b>2016</b>              | <b>1GD4054967</b>        | <b>1GD4054967</b>          | <b>BRANCA</b>      |
| COMBUSTÍVEL        |                          |                          | KILOMETRAGEM               | RENAVAM            |
| <b>DIESEL</b>      |                          |                          | <b>147346</b>              | <b>01077602267</b> |
| CIDADE VISTORIA    | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA             |                    |
| <b>PORTO VELHO</b> | <b>RO</b>                | <b>RO</b>                | <b>VIP PORTO VELHO/RO</b>  |                    |

**Observações:**

GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO SEM GRAVAÇÃO  
PANORÂMICA COMPARTIMENTO MOTOR PEÇAS DANIFICADAS  
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)  
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO(A)  
COLUMNA C DIREITA DANIFICADO(A)  
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLACA TRASEIRA                       |   |              |
| PLACA DIANTEIRA                      |  |              |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |              |
| ETIQUETA ETA DA COLUMNA              |  |              |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |              |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  |              |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  | SEM GRAVAÇÃO |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |              |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |              |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |              |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |  |

**COLUMNAS**

|                         |                                                                                     |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| COLUMNA A DIREITA       |  |               |
| COLUMNA CENTRAL DIREITA |  |               |
| COLUMNA C DIREITA       |  | DANIFICADO(A) |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    | DANIFICADO(A) |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    |               |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    | DANIFICADO(A) |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TÉCNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |        |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



**FOTOS**

**45 TRASEIRA DIREITA**




**CAIXA DE ESTEPE**



**PAINEL TRASEIRO**




**GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA**



**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO**




**GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO**



**COLUNA A DIREITA**



**COLUNA CENTRAL DIREITA**




**ETIQUETA ETA COLUNA**



**COLUNA C DIREITA**



**ASSOALHO CENTRAL DIREITO**



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




FOTOS

GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO



CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



---

VISTORIADOR (ANDREY PINHEIRO DE SOUZA)