

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			VOLKSWAGEN FOX 1.0	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	ROUTE	
2007	2008		MOTOR OBSERVADO	COR
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	PRETA
ALCOOL/GASOLINA			248841	RENAVAM
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
GOIÂNIA	GO	GO		

Observações:

LONGARINA AVARIADA-PERFURADO PARA INSTALAR ENGATE
CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A)
CAIXA DE ESTEPE DANIFICADO
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA REMARCADO
GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS SEM GRAVAÇÃO
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)
LONGARINA TRASEIRA DIREITA DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADO
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A)
PAINEL TRASEIRO DANIFICADO
TETO DANIFICADO(A)

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
ETIQUETA ETA DO MOTOR		AUSENTE
ETIQUETA ETA DA COLUMA		
ETIQUETA ETA DO ASSOALHO		
NÚMERO DO MOTOR		
NÚMERO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		REMARcado
GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO		
GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO		
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		DANIFICADO
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		DANIFICADO
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)

COLUNAS

COLUNA A DIREITA	✓	
COLUNA CENTRAL DIREITA	✓	
COLUNA C DIREITA	✓	

COLUNAS

COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA CENTRAL ESQUERDA		
COLUNA C ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE ESTEPE		DANIFICADO
PAINEL TRASEIRO		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		
ASSOALHO CENTRAL DIREITO		
CAIXA DE AR DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
PAINEL CORTA-FOGO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		DANIFICADO(A)
CAIXA DE AR ESQUERDA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO		
BLINDAGEM		

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TÉCNICO		
LEILÃO		
HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA




NÚMERO CHASSI




NÚMERO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA



ASSOALHO CENTRAL DIREITO



FOTOS

CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA




GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO
ESQUERDO




FOTOS


GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO
ESQUERDO



ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO




CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



TETO



VISTORIADOR (MARLON CANDIDO DE PAULA)