

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27







DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOL 1.0	COR BRANCA
ANO FABRICAÇÃO 2010	ANO MODELO 2010	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	RENAVAM
COMBUSTÍVEL ALCO/GASOL			KILOMETRAGEM 164863	
CIDADE VISTORIA PAULISTA	ESTADO VISTORIA PE	UF VISTORIA PE	PATIO VISTORIA	



Observações:

ASSAOLHO CENTRAL AVARIADO/DANIFICADO
 VIDRO TRASEIRO ESQUERDO SEM GRAVAÇÃO DE CHASSI
 VIDRO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO SEM GRAVAÇÃO DE CHASSI
 CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 COLUNA A-B DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA A-B ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA B-C DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS
 COLUNA B-C ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
 LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
 PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR GRAVES DANOS/REPAROS
 NÚMERO DO MOTOR ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
 ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA DANIFICADA





ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		ESTADO INICIAL DE CORROSÃO
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		DANIFICADA
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		

COLUNAS

COLUNA A-B MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C MOTORISTA		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA A-B PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS
COLUNA B-C PASSAGEIRO		GRAVES DANOS/REPAROS

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA


SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTOS

FOTO EXTRA 3 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (CARLOS EDUARDO FERNANDES DA SILVA)