

#### CLIENTE

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**

#### DADOS DO VEÍCULO

|                        |                 |             |                 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| PLACA                  | CHASSI          | CHASSI BIN  | MARCA/MODELO    |             |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO      | MOTOR BIN   | MOTOR OBSERVADO | COR         |
| <b>2025</b>            | <b>2025</b>     |             |                 | <b>AZUL</b> |
| COMBUSTÍVEL            |                 |             | KILOMETRAGEM    | RENAVAM     |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                 |             | <b>18769</b>    |             |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA  |             |
| <b>SÃO PAULO</b>       | <b>SP</b>       | <b>SP</b>   |                 |             |

#### Observações:

**CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A)**  
**CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A)**

#### ESTADO AGREGADOS

|                              |                                                                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA            |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR  |   |  |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  |  |

#### ESTRUTURA

|                           |                                                                                     |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BALANÇA TRASEIRA DIREITA  |  |               |
| BALANÇA TRASEIRA ESQUERDA |  |               |
| CARENAGEM DIREITA         |  | DANIFICADO(A) |
| FAROL / BLOCO ÓPTICO      |  |               |
| MESA INFERIOR             |  |               |
| MESA SUPERIOR             |  |               |
| GARFO DIANTEIRO DIREITO   |  |               |
| GARFO DIANTEIRO ESQUERDO  |  |               |
| COLUNA DE DIREÇÃO         |  |               |
| HODÔMETRO                 |  |               |
| PAINEL                    |  |               |
| TANQUE                    |  |               |
| CARENAGEM ESQUERDA        |  | DANIFICADO(A) |

#### RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

|                                  |                                                                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SINISTRO ESPECIAL                |  |  |
| PARECER TECNICO                  |  |  |
| LEILÃO                           |  |  |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO       |  |  |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  |  |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA           |  |  |

FOTOS


45 DIANTEIRA DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA



45 TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



PAINEL DE INSTRUMENTOS



HODÔMETRO




GARFO DIANTEIRO DIREITO



GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO DIREITO



NÚMERO DO CHASSI




GARFO/BALANÇA TRASEIRO LADO ESQUERDO



FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




LATERAL DIREITA



PANORAMICA MOTOR DIREITA




CARENAGEM DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO MOTOR




DIANTEIRA



FAROL/BLOCO ÓPTICO



MESA INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




MESA SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA




GARFO DIANTEIRO ESQUERDO



COLUNA DE DIREÇÃO (PESCOÇO)



TANQUE



FOTOS

LATERAL ESQUERDA



PANORAMICA MOTOR ESQUERDA



CARENAGEM DIANTEIRA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (DOUGLAS DOS SANTOS PRIETO)