

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S

CNPJ
07.207.996/0001-50






DADOS DO VEÍCULO

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|
| PLACA | CHASSI | CHASSI BIN | MARCA/MODELO | |
| ANO FABRICAÇÃO | ANO MODELO | MOTOR BIN | HYUNDAI HYUNDAI I30 | COR |
| 2013 | 2014 | | MOTOR OBSERVADO | PRATA |
| COMBUSTÍVEL | | | KILOMETRAGEM | RENAVAM |
| GASOLINA | | | 73690 | |
| CIDADE VISTORIA | ESTADO VISTORIA | UF VISTORIA | PATIO VISTORIA | |
| BELÉM | PA | PA | | |

Observações:

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS
CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS

ESTADO AGREGADOS

| | | |
|--|---|--|
| CONDIÇÃO DA PLACA |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR |  | |
| CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI |  | |
| CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA |  | |
| CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO |  | |









LONGARINAS

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO |  | |
| LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA |  | |
| LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO |  | |

COLUNAS

| | | |
|-----------------------|---|--|
| COLUNA A-B MOTORISTA |  | |
| COLUNA B-C MOTORISTA |  | |
| COLUNA A-B PASSAGEIRO |  | |
| COLUNA B-C PASSAGEIRO |  | |

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA |  | |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |  | |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR |  | |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA |  | LEVES DANOS/REPAROS |
| CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA |  | |

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| SINISTRO ESPECIAL |  | |
| PARECER TECNICO |  | |
| LEILÃO |  | |
| HISTORICO DE ROUBO E FURTO |  | |
| BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE |  | |
| SEGURANÇA / FINANCEIRA |  | |

FOTOS

45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS


CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA





FOTO EXTRA 4 - INTERIOR




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




FOTOS


CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



VISTORIADOR (FELIPE ALEXANDRE CHUCRE DOS REIS)