

CLIENTE

Cliente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

CNPJ
07.207.996/0001-50

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			SCANIA G 470 A6X4	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
2009	2009			BRANCA
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
DIESEL			INACESSÍVEL	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
VALINHOS	SP	SP		

Observações:

HODÔMETRO INACESSÍVEL
PLACA DIANTEIRA AUSENTE
PLACA TRASEIRA AUSENTE
GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA DANIFICADO
ASSOALHO CABINE DIREITO DANIFICADO(A)
ASSOALHO CABINE ESQUERDO DANIFICADO(A)
PARACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO(A)
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE
LONGARINA TRASEIRA DIREITA REPARADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA REPARADO(A)
GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA SEM GRAVAÇÃO

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		AUSENTE
PLACA DIANTEIRA		AUSENTE
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		DANIFICADO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		SEM GRAVAÇÃO
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		SEM GRAVAÇÃO
ETIQUETA ETA DA COLUMA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		AUSENTE
PLAQUETA DA CARROCERIA		

LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		REPARADO(A)
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		REPARADO(A)
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		

COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA B DIREITA		
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA




COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO
MOTOR



45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



FOTOS EXTRAS



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (LEANDRO KAZUO DAKUZAKU)