

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>MERCEDES-BENZ</b>	
			<b>ACTROS 2651LS6X4</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2018</b>	<b>2019</b>			<b>BRANCA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>DIESEL</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>MANAUS</b>	<b>AM</b>	<b>AM</b>		

**Observações:**

**GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA - SEM GRAVAÇÃO / PLAQUETA CARROCERIA - AUSENTE**

**ESTADO AGREGADOS**

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		<b>SEM GRAVAÇÃO</b>
ETIQUETA ETA DA COLUNA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		
PLAQUETA DA CARROCERIA		<b>AUSENTE</b>

**LONGARINAS**

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		





**COLUNAS**

COLUNA A DIREITA		
COLUNA B DIREITA		
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




PLACA TRASEIRA




45 DIANTEIRA DIREITA




NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODÔMETRO




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA




PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA



COLUNA A DIREITA



COLUNA B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR




45 DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS

PLACA DIANTEIRA



GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



TACÓGRAFO



ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



---

VISTORIADOR (ANDERSON GOMES FILOMENO)