

**CLIENTE**

Cliente  
**CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA**

CNPJ  
**35.626.178/0001-27**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>CHEVROLET PRISMA</b>	
			<b>10MT JOYE</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2016</b>	<b>2017</b>			<b>PRATA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	
<b>ALCO/GASOL</b>			<b>266151</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>CAMAÇARI</b>	<b>BA</b>	<b>BA</b>		

**Observações:**

**PAINEL CORTA-FOGO AVARIADO**  
**PANORAMICA PAINEL INTERNO AIR BAG ACIONADO/DANIFICADO**  
**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE**  
**CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**COLUNA A-B DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		<b>AUSENTE</b>









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>







**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		POSSUI
PARECER TECNICO		POSSUI
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		POSSUI
SEGURANÇA / FINANCEIRA		POSSUI

FOTOS


45 TRASEIRA



45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI




NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA




FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA




PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA





FOTO EXTRA 1 - DIANTEIRA



FOTOS

FOTO EXTRA 2 - DIANTEIRA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA




COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (FILIPE BORGES DOS SANTOS)