

**Empresa:** AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A **CNPJ:** 34.772.345/0001-85 **Telefone:** (11) 2538-8334

**Data. Solicitação:** 13/08/2025 **Data Vistoria:** 13/08/2025 **Data Baixa:** 14/08/2025

**Cliente:** **Local da vistoria:** HUB - CARBUY - RECIFE **Cidade:** RECIFE - PE

**DADOS DO VEÍCULO**

|                                    |                      |                                                    |                             |                                      |                                   |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Placa:                             | Nº Chassi Observado: | Nº Chassi Bin:                                     | Cod. Molicar:<br>01002716-6 | Cod. Fipe:                           | Ano Fab.:<br>2013                 | Ano Modelo:<br>2013                  | Qtd Portas:<br>4 |
| Cor:<br>PRETA                      | Nº Motor Bin:        | Nº Motor Observado:                                | Renavam:                    | Odômetro(KM):<br>112286              | Tipo de Câmbio:<br>NÃO VERIFICADO | Combustível:<br>ALCOOL/GASOLINA      |                  |
| Motorização:<br>1.6                | Modelo:<br>AIRCROSS  | Versão do Veículo:<br>GLX 1.6 16v(Aut.)(FlexStart) |                             | Marca:<br>CITROEN                    | Tipo de Direção:<br>ASSISTIDA     |                                      |                  |
| Histórico do Leilão:<br>NÃO POSSUI |                      | Chassi Remarcado:<br>NORMAL                        |                             | Situação do Chassi:<br>EM CIRCULACAO |                                   | Histórico de Sinistro:<br>NÃO POSSUI |                  |

**COMENTÁRIOS**

Veículo em estado regular de conservação; Pontos de riscos e amassados pela carroceria; Veiculo não possui danos estruturais. Capô com pintura queimada, Para choque dianteiro com pintura queimada, Tampa do porta malas com pintura queimada, Necessário revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.



45º do lado direito (frente)



45º do lado esquerdo (frente)



45º do lado direito (traseira)



45º do lado esquerdo (traseira)



Dianteira



Traseira



Painel de instrumentos



Placa traseira




Lacre da placa/QR Code



Odômetro




Numeração chassi



Numero motor




Etiqueta ETA (batente da porta)



Etiqueta ETA (compartimento do motor)



Gravação do vidro pára-brisa




Gravação vidro da porta dianteira esquerda



Gravação vidro da porta traseira esquerda



Gravação do vidro vigia



Gravação vidro da porta dianteira direita



Gravação vidro da porta traseira direita



Painel Dianteiro



Compartimento do Motor



Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Estrutura Longarina Direita



Estrutura Longarina Esquerda



Estrutura Longarina Traseira Direita



Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Estrutura Coluna Central Esquerda



Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Estrutura Coluna Dianteira Direita



Estrutura Coluna Central Direita



Estrutura Coluna Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Assoalho central



Assoalho porta malas



Caixa do Estepe



Painel Traseiro



Teto



Pneu Estepe




Roda do estepe



Macaco




Triângulo



Chave de roda



Pneu dianteiro esquerdo



Pneu traseiro esquerdo



Pneu dianteiro direito




Pneu traseiro direito



Tampa do porta malas



Para-choque traseiro




Para-lama dianteiro esquerdo



Porta dianteira esquerda




Porta traseira esquerda




Estofamento Dianteiro




Estofamento Traseiro



Revestimento do teto



Para-sol



Revestimentos internos esquerdo



Tipo de chave



FOTO CAPÔ




Para-choque dianteiro



Porta dianteira direita



Porta traseira direita



Para-lama dianteiro direito



Revestimentos internos direito




Ar Condicionado



Cambio Automático



Direção Assistida



Freios ABS



Rodas de Liga Leve



Travas Elétricas



Vidros Elétricos



Airbag

| TRASEIRA                                |                     |                                        |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Condição da Placa                       | Original            | Gravação vidro traseiro (vigia)        | Original             |
| Possui Kit GNV?                         | Não Possui          | Condição da longarina traseira direita | Original             |
| Condição da longarina traseira esquerda | Original            | Condição do assoalho                   | Original             |
| Lanterna traseiro direito               | Funcionando         | Lanterna traseiro esquerdo             | Funcionando          |
| Limpador traseiro                       | Possui              | Condição do para-choque traseiro       | Sem Danos Aparentes  |
| Condição do Pneu estepe                 | Sem Danos Aparentes | Porta malas                            | Danificado reparável |
| Escapamento                             | Possui              | Possui chave de roda?                  | Não possui           |
| Possui macaco?                          | Possui              | Conservação roda estepe                | Sem Danos Aparentes  |
| Possui triangulo?                       | Possui              | Condição do assoalho porta mala        | Sem Danos Aparentes  |

| LADO ESQUERDO                              |                     |                                             |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Gravação vidro da porta dianteira esquerda | Original            | Gravação vidro da porta traseira esquerda   | Original             |
| Condição da coluna dianteira esquerda      | Original            | Condição da coluna central esquerda         | Original             |
| Condição da coluna traseira esquerda       | Original            | Caixa de Ar (lado esquerdo)                 | Original             |
| Condição do odômetro                       | Sem danos aparentes | Condição do Painel de Instrumentos          | Sem danos aparentes  |
| Condição Lateral Dianteira Esquerda        | Sem Danos Aparentes | Condição Lateral Traseira Esquerda          | Sem Danos Aparentes  |
| O teto possui danos?                       | Sem Danos Aparentes | Condição do Para-Sol                        | Possui               |
| Vidros elétricos dianteiros                | Funcionando         | Vidros elétricos traseiros                  | Funcionando          |
| Conservação encosto de cabeça dianteiro    | Bom                 | Conservação encosto de cabeça traseiro      | Bom                  |
| Tipo de estofamento                        | Couro               | Para-lama dianteiro esquerdo                | Sem Danos Aparentes  |
| Porta dianteira esquerda                   | Sem Danos Aparentes | Porta traseira esquerda                     | Danificado reparável |
| Possui chave?                              | Possui              | Qual tipo de chave?                         | Canivete             |
| Veículo liga?                              | Liga                | Possui chave reserva?                       | Possui               |
| Cambio engata?                             | Engata              | Condição do Assoalho                        | Sem Danos Aparentes  |
| Revestimento interno do teto               | Bom                 | Conservação revestimentos internos esquerdo | Bom                  |
| Conservação carpete                        | Bom                 | Cinto de segurança                          | Possui               |

|                        |                   |                         |            |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| Estado do air bag      | Não deflagrado    | Pneu dianteiro esquerdo | Meia-vida  |
| Pneu traseiro esquerdo | Meia-vida         | Calotas                 | Não possui |
| Tipo de roda           | Roda de liga leve |                         |            |

| DIANTEIRA                                   |                      |                                            |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Gravação vidro dianteiro (Para-brisa)       | Original             | Condição da longarina dianteira direita    | Original             |
| Condição da longarina dianteira esquerda    | Original             | Condição torre do amortecedor lado direito | Original             |
| Condição torre do amortecedor lado esquerdo | Original             | Condição Painel corta fogo                 | Original             |
| ETA Compartimento do motor                  | Original             | Condição da Bateria                        | Sem danos aparentes  |
| Condição do Capô                            | Danificado reparável | Farol de neblina esquerdo                  | Funcionando          |
| Farol de neblina direito                    | Funcionando          | Grade dianteira                            | Sem Danos Aparentes  |
| Farol alto dianteiro direito                | Funcionando          | Farol alto dianteiro esquerdo              | Funcionando          |
| Limpador para-brisa                         | Possui               | Condição do para-choque dianteiro          | Danificado reparável |
| Freio ABS                                   | Possui               | Lanterna dianteiro esquerdo                | Funcionando          |
| Lanterna dianteiro direito                  | Funcionando          |                                            |                      |

| LADO DIREITO                               |                      |                                          |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| ETA Batente da porta                       | Original             | ETA Assoalho                             | Ausente              |
| Gravação vidro da porta dianteira direita  | Original             | Gravação vidro da porta traseira direita | Original             |
| Condição da coluna dianteira direita       | Original             | Condição da coluna central direita       | Original             |
| Condição da coluna traseira direita        | Original             | Caixa de Ar (lado direito)               | Original             |
| Condição Lateral Dianteira Direita         | Sem Danos Aparentes  | Condição Lateral Traseira Direita        | Sem Danos Aparentes  |
| Para-lama dianteiro direito                | Sem Danos Aparentes  | Porta dianteira direita                  | Danificado reparável |
| Porta traseira direita                     | Danificado reparável | Estado geral da funilaria                | Bom                  |
| Conservação revestimentos internos direito | Bom                  | Pneu dianteiro direito                   | Meia-vida            |
| Pneu traseiro direito                      | Meia-vida            |                                          |                      |

| AGREGADOS                       |          |                                |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Condição da numeração do Chassi | Original | Condição da numeração do Motor | Original |

| ACESSÓRIOS                |        |                          |        |
|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <b>Ar Condicionado</b>    | Possui | <b>Cambio Automático</b> | Possui |
| <b>Direção Assistida</b>  | Possui | <b>Freios ABS</b>        | Possui |
| <b>Rodas de Liga Leve</b> | Possui | <b>Travas Elétricas</b>  | Possui |
| <b>Vidros Elétricos</b>   | Possui | <b>Airbag</b>            | Possui |



Avaria Tampa do Porta Malas



Avaria Retrovisor Esquerdo



Avaria Porta Esquerda Traseira



Avaria Capô



Avaria Pára-Choque Dianteiro



Avaria Porta Direita Dianteira



Avaria Porta Direita Traseira



Avaria Retrovisor Direito

### Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.*

*A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.*

*Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.*

*A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.*

*Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.*