

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**





**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
			<b>RENAULT LOGAN AUT</b>	
			<b>1016V</b>	
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	MOTOR OBSERVADO	COR
<b>2011</b>	<b>2011</b>			<b>PRETA</b>
COMBUSTÍVEL			KILOMETRAGEM	RENAVAM
<b>ALCO/GASOL</b>			<b>INACESSÍVEL</b>	
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	PATIO VISTORIA	
<b>CAMAÇARI</b>	<b>BA</b>	<b>BA</b>		

**Observações:**

**HODOMETRO INACESSÍVEL**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA GRAVES DANOS/REPAROS**  
**CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA LEVES DANOS/REPAROS**  
**LONGARINA TRASEIRA DIREITA LEVES DANOS/REPAROS**  
**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR LEVES DANOS/REPAROS**

**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		LEVES DANOS/REPAROS
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		LEVES DANOS/REPAROS

**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		
COLUNA B-C MOTORISTA		
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR




PANORAMICA PAINEL INTERNO




HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA




COLUNA B-C DIREITA




COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA



FOTOS


COLUNA A-B ESQUERDA



COLUNA B-C ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



---

VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)