



**BANCO ITAÚ**  
PLENAVER VISTORIA VEICULAR  
CNPJ: 22.749.502/0001-52  
(11) 5031-4102

Data: 13/10/2025


| Placa               | Chassi BIN      | Código Molicar    | Código FIPE               |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Ano Fabricação      | Ano Modelo      | Motor BIN         | Motor Observado           |
| 2017                | 2018            | 04004405-1        | 025266-2                  |
| Combustível         | Motorização     | Tipo de câmbio    | Cor                       |
| ALCOOL/GASOLINA     | 1.0             | Manual            | BRANCA                    |
| Marca               | Modelo          | Versão Veículo    | Quantidades de portas     |
| RENAULT             | KWID            | ZEN               | 5                         |
| Histórico de leilão | Status Itaú     | Chassi Remarcado? | Motivo Reprova/ Restrição |
| Não Possui          | Regular 2       | ---               | Situação Chassi           |
| Cidade Vistoria     | Estado Vistoria | UF Vistoria       | Patio Vistoria            |
| Curitiba            | PR              | PR                | ---                       |

**Observações:**

**LONG02 - LONGARINA DIANTEIRA COM DANO REPARÁVEL / PANEL DIANTEIRO AVARIADO**

Estado: Paraná Código MOLICAR: 04004405-1 RENAULT KWID ZEN 1.0 SCE MT 4p Eta./Gas. Ano Fabricação: 2017 Ano Modelo: 2018  
Passageiros: 5 Peso em ordem de marcha(kg): 1173 Potência Máxima: 66 CV


LATERAL DIANTEIRA PASSAGEIRO




LATERAL DIANTEIRA MOTORISTA




LATERAL TRASEIRA PASSAGEIRO




LATERAL TRASEIRA MOTORISTA




**ESTOFAMENTO DIANTEIRO**




**ESTOFAMENTO TRASEIRO**



**COMPARTIMENTO MOTOR**



**PAINEL INTERNO**



**ESTADO DO VEÍCULO**

**PARTE DIANTEIRA**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>CAPÔ</b>                             | Danificado Reparável |
| <b>FAROL ALTO DIANTEIRO DIREITO</b>     | Funciona             |
| <b>FAROL DE NEBLINA DIREITO</b>         | Funciona             |
| <b>FAROL DE NEBLINA ESQUERDO</b>        | Funciona             |
| <b>FAROL ALTO DIANTEIRO ESQUERDO</b>    | Funciona             |
| <b>GRADE</b>                            | Necessita de Troca   |
| <b>GRAVAÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO</b> | Preservada           |
| <b>LANTERNA DIANTEIRA DIREITA</b>       | Funciona             |
| <b>LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA</b>      | Funciona             |
| <b>LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIRO</b> | Possui               |
| <b>PARA-CHOQUE DIANTEIRO</b>            | Danificado Reparável |
| <b>PARA-SOL</b>                         | Possui               |
| <b>VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS</b>      | Funcionando          |

**PARTE TRASEIRA**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>GRAVAÇÃO DO PARABRISA TRASEIRO</b>  | Preservada           |
| <b>LANTERNA TRASEIRA DIREITA</b>       | Funciona             |
| <b>LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA</b>      | Funciona             |
| <b>LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO</b> | Possui               |
| <b>PARA-CHOQUE TRASEIRO</b>            | Danificado Reparável |
| <b>PNEU ESTEPE</b>                     | Necessário a Troca   |
| <b>PORTA MALAS</b>                     | Danificado Reparável |
| <b>VIDROS ELÉTRICOS TRASEIRO</b>       | Não Possui           |



**BANCO ITAÚ**  
PLENAVER VISTORIA VEICULAR  
CNPJ: 22.749.502/0001-52  
(11) 5031-4102

Data:13/10/2025

## ESTADO DO VEÍCULO

### BANCOS E REVESTIMENTO

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| ESCOSTO DE CABEÇA DIANTEIRO | Bom  |
| ENCOSTO DE CABEÇA TRASEIRO  | Bom  |
| ESTOFADO                    | Bom  |
| TIPO DE ESTOFADO            | Pano |

### LATERAL ESQUERDA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO | Preservada           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO  | Preservada           |
| LATERAL TRASEIRA ESQUERDA   | Danificado Reparável |
| PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO | Danificado Reparável |
| PORTA DIANTEIRA ESQUERDA    | Danificado Reparável |
| PORTA TRASEIRA ESQUERDA     | Danificado Reparável |

### LATERAL DIREITA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO | Preservada           |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO  | Preservada           |
| LATERAL TRASEIRA DIREITA    | Danificado Reparável |
| PARALAMA DIANTEIRO DIREITA  | Danificado Reparável |
| PORTA DIANTEIRA DIREITA     | Danificado Reparável |
| PORTA TRASEIRA DIREITA      | Danificado Reparável |

### ACIONAMENTO DO MOTOR

|                   |            |
|-------------------|------------|
| VEÍCULO COM CHAVE | Possui     |
| TIPO DE CHAVE     | Simplex    |
| VEÍCULO LIGA      | Sim        |
| CHAVE ORIGINAL    | Sim        |
| CHAVE RESERVA     | Não Possui |
| CÂMBIO ENGATA     | Sim        |

### ESTRUTURA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| ASSOALHO CENTRAL              | Sem Danos          |
| ASSOALHO DO PORTA MALAS       | Sem Danos          |
| CAIXA DE AR                   | Sem Danos          |
| COLUNA                        | Sem Danos          |
| DANO ESTRUTURAL DO TETO       | Sem Danos          |
| ESCAPAMENTO                   | Possui             |
| FUNILARIA                     | Ruim               |
| LONGARINA                     | Reparado com Danos |
| REVESTIMENTO DO TETO          | Bom                |
| REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS | Bom                |
| TAPETE                        | Bom                |
| TETO                          | Sem Danos          |
| VEÍCULO MODIFICADO            | Não                |

### EQUIPAMENTOS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| AIR BAG                     | Possui             |
| BLINDAGEM                   | Não Possui         |
| CHAVE DE RODA               | Possui             |
| CINTO DE SEGURANÇA          | Possui             |
| ESTADO DO AIRBAG            | Não Deflagrado     |
| ESTADO DOS VIDROS BLINDADOS | Não Possui         |
| FREIOS ABS                  | Possui             |
| TIPO DE BLINDAGEM           | Não Possui         |
| TRAVA ELÉTRICA              | Funcionando        |
| TRIANGULO                   | Possui             |
| VIDROS ELÉTRICOS            | Dianteiro Elétrico |
| AR CONDICIONADO             | Funciona           |
| MANUAL DE INSTRUÇÃO         | Não Possui         |
| MACACO                      | Possui             |

### LATERAL DIREITA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| PNEU DIANTEIRO DIREITO  | Meia-Vida          |
| PNEU DIANTEIRO ESQUERDO | Meia-Vida          |
| PNEU TRASEIRO DIREITO   | Necessário a Troca |
| PNEU TRASEIRO ESQUERDO  | Necessário a Troca |
| POSSUI CALOTAS          | Não Possui         |
| RODA ESTEPE             | Sem Danos          |
| TIPO DE RODA            | Ferro              |

FOTOS

ODÔMETRO (KM)



CAPO



PARA-CHOQUE DIANTEIRO



PARA-SOL



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO




PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA




PARA-CHOQUE TRASEIRO




PNEU ESTEPE




PORTA MALAS




PARALAMA DIANTEIRA DIREITA




PORTA DIANTEIRA DIREITA




PORTA TRASEIRA DIREITA




PNEU DIANTEIRO DIREITO




PNEU TRASEIRO DIREITO




PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



RODA ESTEPE



MACACO



TRIANGULO




CHAVE DE RODA




REVESTIMENTO INTERNO LATERAIS



MANUAL DE INSTRUÇÃO




ASSOALHO CENTRAL



ASSOALHO DO PORTA MALAS




REVESTIMENTO DO TETO




TETO




TIPO DE CHAVE



NUMERAÇÃO DO CHASSI



NUMERAÇÃO DO MOTOR



---

VISTORIADOR (JORGE LUIZ DOS SANTOS VIEGAS)