

**CLIENTE**

Cliente  
**BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S**

CNPJ  
**07.207.996/0001-50**







**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO
			<b>CHEVROLET ONIX 1.0MT</b>
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	MOTOR BIN	LT
<b>2012</b>	<b>2013</b>		
COMBUSTÍVEL			COR
<b>GASOLINA E ALCOOL</b>			<b>BRANCA</b>
CIDADE VISTORIA	ESTADO VISTORIA	UF VISTORIA	KILOMETRAGEM
<b>BELÉM</b>	<b>PA</b>	<b>PA</b>	<b>163862</b>
			PATIO VISTORIA
			RENAVAM

**Observações:**

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO, DANOS/REPAROS  
COLUNA A-B ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
COLUNA B-C DIREITA0, DANOS/REPAROS  
COLUNA B-C ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA, DANOS/REPAROS  
CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA, DANOS/REPAROS  
ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA, DANOS/REPAROS  
AIR BAG ACIONADO/DANIFICADO





**ESTADO AGREGADOS**

CONDIÇÃO DA PLACA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		
CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS		
CONDIÇÃO ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA		<b>AUSENTE</b>
CONDIÇÃO ETIQUETAS DE NUMERAÇÃO		









**LONGARINAS**

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		



**COLUNAS**

COLUNA A-B MOTORISTA		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
COLUNA B-C MOTORISTA		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>
COLUNA A-B PASSAGEIRO		
COLUNA B-C PASSAGEIRO		<b>LEVES DANOS/REPAROS</b>

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA		LEVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO		LEVES DANOS/REPAROS
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR		
CAIXA DE AR / SOLEIRA ESQUERDA		GRAVES DANOS/REPAROS
CAIXA DE AR / SOLEIRA DIREITA		GRAVES DANOS/REPAROS

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		

FOTOS

45 TRASEIRA




45 DIANTEIRA



PLACA TRASEIRA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODOMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






FOTOS

CAIXA DE ESTEPE - PAINEL TRASEIRO



CAIXAS DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXAS DE RODA TRASEIRA ESQUERDA







FOTO EXTRA 1 - TRASEIRA




CAIXAS DE AR - SOLEIRA DIREITA



COLUNA B-C DIREITA



COLUNA A-B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA B DIREITA



FOTO EXTRA 1 - LATERAL DIREITA





FOTO EXTRA 2 - LATERAL DIREITA



FOTO EXTRA 5 - LATERAL DIREITA



FOTO EXTRA 1 - INTERIOR




**FOTOS**


**FOTO EXTRA 2 - INTERIOR**



**PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR**




**ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR**



**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA DIREITA**




**CAIXAS DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA**



**CAIXAS DE AR - SOLEIRA ESQUERDA**



**COLUNA A-B ESQUERDA**




**COLUNA B-C ESQUERDA**




**GRAVAÇÃO DO VIDRO**



**FOTO EXTRA 1 - LATERAL ESQUERDA**



**FOTO EXTRA 2 - LATERAL ESQUERDA**



VISTORIADOR (FELIPE ALEXANDRE CHUCRE DOS REIS)