

CLIENTE

Cliente
CARBUY AUTOMOTIVE BUSINESS LTDA

CNPJ
35.626.178/0001-27

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	CHASSI	CHASSI BIN	MARCA/MODELO	
ANO FABRICAÇÃO 2004	ANO MODELO 2005	MOTOR BIN	VW/18.310 TITAN	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL DIESEL			KILOMETRAGEM INACESSÍVEL	RENAVAM
CIDADE VISTORIA GOIÂNIA	ESTADO VISTORIA GO	UF VISTORIA GO	PATIO VISTORIA	

Observações:

ASSOALHO CABINE DIREITO, DANIFICADO(A)
ASSOALHO CABINE ESQUERDO, DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA, DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA, DANIFICADO(A)
CARDAN DANIFICADO(A)
LATERAL DIREITA, DANIFICADO(A)
ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR AUSENTE
CONSTA REGISTROS DE VENDA DIRETA

ESTADO AGREGADOS

PLACA TRASEIRA		
PLACA DIANTEIRA		
NUMERAÇÃO DO MOTOR		
NUMERAÇÃO DO CHASSI		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIREITA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA		
GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA		
ETIQUETA ETA DA COLUMA		
ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO		AUSENTE
PLAQUETA DA CARROCERIA		





LONGARINAS

LONGARINA TRASEIRA DIREITA		
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA		
LONGARINA DIANTEIRA DIREITA		
LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA		







COLUNAS

COLUNA A DIREITA		
COLUNA B DIREITA		
COLUNA A ESQUERDA		
COLUNA B ESQUERDA		

DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS

ASSOALHO DA CABINE DIREITO		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA		DANIFICADO(A)
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA		DANIFICADO(A)
ASSOALHO DA CABINE ESQUERDO		DANIFICADO(A)

RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA

SINISTRO ESPECIAL		
PARECER TECNICO		
LEILÃO		
HISTORICO DE ROUBO E FURTO		
BASE HISTORICA SINISTRO/ACIDENTE		
SEGURANÇA / FINANCEIRA		POSSUI

FOTOS

45 TRASEIRA DIREITA




PLACA TRASEIRA



45 DIANTEIRA DIREITA



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



CARDAN




PARACHOQUE TRASEIRO



ASSOALHO CABINE DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA DIREITA




COLUNA A DIREITA




COLUNA B DIREITA



ETIQUETA ETA COLUNA - PLAQUETA



PLAQUETA CARROCERIA



ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO MOTOR



LATERAL DIREITA



45 DIANTEIRA ESQUERDA



FOTOS


CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA DIANTEIRA




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA



FOTOS EXTRAS



TACÓGRAFO




ASSOALHO CABINE ESQUERDO




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA B ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO PORTA ESQUERDA



VISTORIADOR (ALEX HENRIQUE PIRES MESQUITA)