

**CLIENTE**

Cliente  
**VIP LEILÕES GESTÃO E LOGÍSTICA**

CNPJ  
**08.187.134/0001-75**

**DADOS DO VEÍCULO**

| PLACA                  | CHASSI                   | CHASSI BIN               | MARCA/MODELO                 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>PLK5F16</b>         | <b>3KPFN414BKE279586</b> | <b>3KPFN414BKE279586</b> | <b>KIA MOTORS KIA CERATO</b> |
| ANO FABRICAÇÃO         | ANO MODELO               | MOTOR BIN                | MOTOR OBSERVADO              |
| <b>2018</b>            | <b>2019</b>              | <b>F4FAJE042618</b>      | <b>F4FAGE400107</b>          |
| COMBUSTÍVEL            |                          |                          | KILOMETRAGEM                 |
| <b>ALCOOL/GASOLINA</b> |                          |                          | <b>201999</b>                |
| CIDADE VISTORIA        | ESTADO VISTORIA          | UF VISTORIA              | PATIO VISTORIA               |
| <b>CAMAÇARI</b>        | <b>BA</b>                | <b>BA</b>                | <b>VIP CAMAÇARI - BA</b>     |
|                        |                          |                          | COR                          |
|                        |                          |                          | <b>BRANCA</b>                |
|                        |                          |                          | RENAVAM                      |
|                        |                          |                          | <b>01176430693</b>           |

**Observações:**

**NÚMERO MOTOR DIVERGENTE DA BASE BIN / VEÍCULO POSSUI RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA / CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA DANIFICADO(A) / CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADO(A) / PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR DANIFICADO(A) / PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR PEÇAS FALTANTES**  
CONFORME PESQUISA, VEÍCULO APRESENTA HISTÓRICO DE SINISTRO, HISTÓRICO ESTE QUE NÃO NOS INFORMA A ORIGEM DO MESMO. DESTA FORMA NÃO PODENDO SER APONTADO QUAISQUER INDÍCIOS DE ENCHENTE OU OUTRO TIPO DE AVARIA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO EM PATIO

**ESTADO AGREGADOS**

|                                      |                                                                                     |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PLACA TRASEIRA                       |    |                               |
| PLACA DIANTEIRA                      |   |                               |
| ETIQUETA ETA DO MOTOR                |  |                               |
| ETIQUETA ETA DA COLUMA               |  |                               |
| ETIQUETA ETA DO ASSOALHO             |  |                               |
| NÚMERO DO MOTOR                      |  | <b>DIVERGENTE DA BASE BIN</b> |
| NÚMERO DO CHASSI                     |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIGIA TRASEIRO           |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO DIREITO   |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO  |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DO PARA-BRISA      |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO |  |                               |
| GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO  |  |                               |
| PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO            |  |                               |

**LONGARINAS**

|                              |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA   |  |  |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA DIREITA  |  |  |
| LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA |  |  |

**COLUNAS**

|                        |                                                                                     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A DIREITA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL DIREITA |  |  |
| COLUNA C DIREITA       |  |  |

**COLUNAS**

|                         |                                                                                   |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| COLUNA A ESQUERDA       |  |  |
| COLUNA CENTRAL ESQUERDA |  |  |
| COLUNA C ESQUERDA       |  |  |

**DEMAIS ITENS ESTRUTURAIS**

|                                  |                                                                                     |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAIXA DE ESTEPE                  |    |               |
| PAINEL TRASEIRO                  |    |               |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   |    |               |
| ASSOALHO CENTRAL DIREITO         |    |               |
| CAIXA DE AR DIREITA              |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA |    |               |
| PAINEL CORTA-FOGO                |    |               |
| PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR        |    | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE AR ESQUERDA             |   | DANIFICADO(A) |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  |  |               |
| ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO        |  |               |
| BLINDAGEM                        |  |               |

**RESUMO PESQUISA DE SEGURANÇA**

|                                  |                                                                                     |        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SINISTRO ESPECIAL                |  | POSSUI |
| PARECER TÉCNICO                  |  | POSSUI |
| LEILÃO                           |  |        |
| HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO       |  |        |
| BASE HISTÓRICA SINISTRO/ACIDENTE |  | POSSUI |
| SEGURANÇA FINANCEIRA             |  |        |

FOTOS

45 TRASEIRA ESQUERDA



45 DIANTEIRA ESQUERDA




PLACA TRASEIRA



NÚMERO CHASSI



NÚMERO MOTOR




PANORAMICA COMPARTIMENTO MOTOR



PANORAMICA PAINEL INTERNO



HODÔMETRO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA





FOTOS


45 TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO




GRAVAÇÃO VIDRO TAMPA PORTA MALAS



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO




COLUNA A DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA ETA COLUNA



COLUNA C DIREITA




ASSOALHO CENTRAL DIREITO





FOTOS


CAIXA DE AR/SOLEIRA DIREITA




45 DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL CORTA FOGO



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR




ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO  
MOTOR




GRAVAÇÃO VIDRO PARABRISA




COLUNA A ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA C ESQUERDA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO  
ESQUERDO





**FOTOS**

**GRAVAÇÃO VIDRO TRASEIRO  
ESQUERDO**



**ASSOALHO CENTRAL ESQUERDO**



**CAIXA DE AR/ SOLEIRA ESQUERDA**



**CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA**



**TETO**



VISTORIADOR (CARLOS HENRIQUE GUALBERTO DOS SANTOS)